

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 06 de julio de 2021		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 09:45		<b>1.3 Hora de término:</b> 10:50
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Edificio Las Acacias La Florida			<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable</b> (cuando corresponda): En construcción	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Av. Américo Vespucio 7550			<b>Comuna:</b> La Florida	<b>Región:</b> RM
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Constructora Besalco Ltda.			<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): Ebro 2705, Las Condes	
<b>RUT o RUN:</b> 79.853.280-4	<b>Teléfono:</b> +56 2 338 08 00		<b>Correo electrónico:</b> besalco@besalco.cl	
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Eduardo Nestler Gebaur / Pablo Ogno Benavides			<b>Domicilio:</b> Ebro 2705, Las Condes	
<b>RUT o RUN:</b> 11.625.622-3 / 14.155.280-5	<b>Teléfono:</b> +56 2 338 08 00		<b>Correo Electrónico:</b> besalco@besalco.cl	
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> Francisco Moreno			<b>Domicilio:</b> Av. Américo Vespucio 7550, La Florida	
<b>RUT o RUN</b> 16.698.823-3	<b>Teléfono:</b> 97 4170458		<b>Correo electrónico:</b> Francisco.moreno@besalco.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> ___ Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia 1015-XIII-2021 por ruidos			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

#### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**5.1 Existió oposición al ingreso:**

SI \_\_\_ NO X\_\_\_

**5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:**

SI \_\_\_ NO X\_\_\_

**5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:**

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI X\_\_\_ NO \_\_\_

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X\_\_\_ NO \_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>X</u> ___ NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>X</u> ___ NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>X</u> ___ NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> ___ NO ___ |

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dada la condición de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a administrador de obra, Felipe Palma, a dirección felipe.palma@besalco.com, y a Prevencionista de Riesgos, Francisco Moreno, a dirección francisco.moreno@besalco.com, según lo convenido en terreno con el titular.

Los antecedentes requeridos en numeral 8 de la presente acta, deberán ser enviados a [oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl), haciendo referencia a la fecha de inspección, indicando la materia (ruido) en el asunto del correo.

#### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 09:45 horas del día 06 de julio, se realizó actividad de fiscalización a construcción de Edificio Las Acacias La Florida, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó domicilio vecino a la fuente de ruido (receptor N°EA1), desde donde se realizó una (01) medición de presión sonora, registrándose ruidos por corte de material, martillazos, caída de material y desbaste con rotomartillo, provenientes de construcción de edificio Las Acacias La Florida. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

Posteriormente, a solicitud de denunciante, se visitó un segundo domicilio (receptor N°EA2), desde donde se efectuó una (01) medición de presión sonora, registrándose ruidos por caída de material, movimiento de fierro y desbaste con martillo, provenientes de construcción de edificio Las Acacias La Florida. El ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un sonómetro 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223; con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de las mediciones, fueron los siguientes:

<b>Receptor N°EA1, inicio de medición 9:53 hrs. Condición de medición interior con ventana abierta</b>			
<b>Punto</b>	<b>NPSeq (dBA)</b>	<b>Min (dBA)</b>	<b>Máx (dBA)</b>
1	52,8	46,5	58,5
2	57,2	45,8	63,2
3	52,7	48,3	56
4	54,2	44,7	60,1
5	56,3	46,1	63,9
6	56,1	46,2	60,5
7	58,0	48,0	62,1
8	55,8	48,1	60,5
9	54,9	49,1	62,7

<b>Receptor N°EA2, inicio de medición 10:16. Condición de medición exterior.</b>			
<b>Punto</b>	<b>NPSeq (dBA)</b>	<b>Min (dBA)</b>	<b>Máx (dBA)</b>
1	75,0	57,6	82,6
2	71,6	58,9	82,5
3	78,6	57,9	84,0

Terminadas las mediciones, se visitó la obra de construcción con el objeto de recopilar los datos de esta. En el lugar, el personal fiscalizador fue atendido por Francisco Moreno, Prevencionista de Riesgos, a quien se le explicó que las mayores emisiones de ruido constatadas en terreno ocurrían debido al uso del ducto de basura, a lo que respondió que este problema se podía solucionar de manera sencilla, por lo que se le señaló que se requerirá informar cual será la medida que se implementará para esto.

Se le consultó por la etapa de construcción del proyecto, indicando que se trata de dos torres de 16 pisos, encontrándose una en termino de obra gruesa y la otra en obra gruesa.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	Medida de control aplicada para atenuar los ruidos emitidos por el ducto (shaft) de basura.

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

5 días hábiles

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

Correo electrónico a [oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl)

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Matías Tapia	SMA	
Evelyn Fuentes	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

#### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda)

SI \_\_\_\_\_ NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Otro  \_\_\_\_\_

**Observaciones:** (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

Dada la condición de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico, a [felipe.palma@besalco.com](mailto:felipe.palma@besalco.com), y a [francisco.moreno@besalco.com](mailto:francisco.moreno@besalco.com).