

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

Hoja 1 de 7

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 01 de abril de 2021		1.2 Hora de inicio: 11:30	1.3 Hora de término: 13:40
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Nelleno Sanitario Iquique		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Ruta A-616 sector El Boro		Comuna (s): Alto Hospicio	Región (es): Tarapacá
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Ilustre Municipalidad de Iquique		Domicilio: Serrano Nº 134, Iquique	
RUT o RUN: 69.010.300-1	Teléfono: 057-2514586	Correo electrónico: alcaldia@municipioiquique.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:		Domicilio:	
RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Alyandro López Salazar		Domicilio: Ruta A-616 sector El Boro	
RUN: 7.173.056-5	Teléfono: 999512041	Correo electrónico: alyandrolopezsacrovis@gmail.com	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: _____ Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____ (Detallar motivo brevemente) olores molestos

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Medidas de mitigación para la emisión de olores.
- Medidas de mitigación para el control de dispersión de materiales
- Control de gases
- Control de plagas y vectores sanitarios.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA Nº 56/2000 "Construcción nuevo relleno sanitario para la ciudad de Iquique"

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:

SI NOX

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):

SI NOX

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Sin observaciones

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 11:30 horas del día 1 de abril de 2021, personal de fiscalización de la SMA, se constituyó en UF Pelleno Santaró Iquique, en el sector El Boro, comuna de Alto Hospicio, por motivo de denuncia recibida la cual dice relación con olores molestos emitidos desde la UF.

Se dio inicio a la inspección ambiental, constatándose lo siguiente:

① Cantera

Se visitó cantera de donde se extrae el material utilizado para la cobertura de los residuos. Se tomó coordenadas referenciales del lugar y fotografías. (~~Coord = 20,2332767, -70,0960691~~). En el lugar se constató dos cargadores frontales en actividad y un camión siendo cargado de material.

② Acopio de pantallas portátiles.

Se visitó sector donde se encontraban acopiadas las pantallas portátiles que, según lo señalado por don López, serían utilizadas en los puntos de trabajo para el control del material. A lo anterior añadió que últimamente no se estarían utilizando debido a que habrían estado siendo robadas por personas que ingresan de manera clandestina al recinto a recolectar residuos u otros materiales. Se tomó registro fotográfico.

③ Sector con chimeneas.

Se constató que en el sector de acopio de residuos existían chimeneas con el objetivo de control de gases. La distancia entre ellas varía, desde 30 metros hasta 60 m aproximadamente. Se tomó registro fotográfico.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS④ Plataforma de residuos.

Se constató plataforma de residuos donde se encontraba acopiada basura sin cobertura, de acuerdo a lo señalado por el Sr Lopez, correspondía a residuos recibidos durante el día, ya que la cobertura y compactación se realizaría diariamente.

Se constató presencia de personas habitando el interior del vertedero, quienes se encontraban recolectando residuos desde los acopios y los camiones que iban haciendo ingreso al lugar.

Se tomó coordenadas y registro fotográfico.

Se constató llegada de camión con material para cobertura de residuos, y el vertimiento del material sobre ellos. No se estaba haciendo uso de las pantallas portátiles en dicho proceso.


Siendo las 13:40 hrs se finalizó inspección ambiental.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	Registros que permitan evidenciar que la compactación y cobertura de los residuos se realiza de forma diaria (registros de los últimos 30 días).
2	Registro de controles de plaga y vectores realizados desde enero 2020 a la fecha.
<div> <div>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</div> <div>5 días hábiles</div> </div> <div> <div>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</div> <div>oficina.tarapaca@sma.gob.cl</div> </div>	

Nombre	Organismo	Firma
Valenka Muñoz Torres	SMA-Tarapacá	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Alfonso Lopez Salazar	EMI	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<div>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</div> <div>(Marque con x según corresponda)</div> <div>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div>	<div>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</div> <div>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</div> <div>Otro _____</div> <div>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</div>
---	--