

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 26-08-2021		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 21:20		<b>1.3 Hora de término:</b> 22:00
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> PLANTA CERRO GRANDE AGV		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> En operación		
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Coordenadas UTM: 6686623 N; 284225 E Coordenadas geográficas: latitud -29.932231°S; longitud -71.235419°		<b>Comuna:</b> La Serena	<b>Región:</b> Coquimbo	
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Aguas del Valle S.A.		<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): Colo Colo N° 935. La Serena		
<b>RUT o RUN:</b> 99541380-9	<b>Teléfono:</b> 51-206000/ 998707312	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:pfigueroa@aguasdelvalle.cl">pfigueroa@aguasdelvalle.cl</a> ; <a href="mailto:rlalanne@aguasdelvalle.cl">rlalanne@aguasdelvalle.cl</a>		
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Andrés Nazer Vega		<b>Domicilio:</b> Colo Colo N° 935. La Serena		
<b>RUT o RUN:</b> 9589983-8	<b>Teléfono:</b> 51-206000	<b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:anazer@aguasdelvalle.cl">anazer@aguasdelvalle.cl</a>		
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> No aplica		<b>Domicilio:</b> -----		
<b>RUT o RUN</b> -----	<b>Teléfono:</b> -----	<b>Correo electrónico:</b> -----		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	Denuncias ciudadanas (3080; 3085; 3132; 4998; 5127) por ruido emitido en forma permanente desde sistema de bombeo de la empresa sanitaria de Aguas del Valle			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI ____ NO ____
---	---	--

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI \_\_\_\_ NO X (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI ____ NO ____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI ____ NO ____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI ____ NO ____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI ____ NO ____ |

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En atención a la naturaleza de la fuente emisora, la cual corresponde a una planta de bombeo de agua que opera en forma continua y sin personal en forma permanente, se realizó medición de ruido en el hogar de uno de los denunciantes, sin requerir para ello de la presencia de algún operador de la planta.

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 21:20 horas del día 26 de agosto de 2021, se realizó actividad de fiscalización a unidad fiscalizable "Planta Cerro Grande AGV", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por dicha instalación, en horario nocturno, en forma posterior a la ejecución de medidas de control/mitigación de ruidos, por parte del titular, consistente en revestimiento interno de las paredes de la instalación que alberga el sistema de bombeo y cambio de algunas celosías.

Para esto, se visitaron domicilios vecinos a la fuente de ruido, la cual se ubica colindante al costado sur de la calle Sixto Cortés Alcayaga N°2560, comuna de La Serena.


Se realizó medición de presión sonora en el balcón de la vivienda del receptor sensible, percibiéndose ruidos de carácter continuo por el funcionamiento del sistema de bombeo de agua, provenientes de la Planta Cerro Grande AGV. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un Sonómetro Cirrus, modelo CR:162B, N° de serie G066144; con su respectivo Calibrador Cirrus, modelo CR:514, N° de serie 64906.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Receptor N°1, inicio de medición 21:20. Condición de medición exterior.			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	51,7	50,2	53,5
2	51,9	51,0	53,2
3	51,0	50,5	52,1

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)		Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
<b>9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Organismo</b>	<b>Firma</b>
Andrea Masuero C.	SMA	
<b>10. OTROS ASISTENTES</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Institución/Empresa</b>	<b>Firma</b>
<b>11. RECEPCIÓN DEL ACTA</b>		
<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)  SI _____ NO <u>X</u> _____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b>  Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____  Otro <u>X</u> _____  <b>Observaciones:</b> Dadas las circunstancias actuales relacionadas con el brote de COVID-19, el acta de inspección fue realizada en gabinete y remitida al regulado mediante correo electrónico a <a href="mailto:anazer@aguasdelvalle.cl">anazer@aguasdelvalle.cl</a> ; <a href="mailto:pfigueroa@aguasdelvalle.cl">pfigueroa@aguasdelvalle.cl</a> ; <a href="mailto:rlalanne@aguasdelvalle.cl">rlalanne@aguasdelvalle.cl</a>	