

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 27 de mayo de 2021		1.2 Hora de inicio: 09:55		1.3 Hora de término: 10:40
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Santa Isabel AVSA		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En construcción		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Santa Isabel 330		Comuna: Santiago	Región: Metropolitana	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: INGEVEC S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Cerro El Plomo 5680, piso 14, Las Condes		
RUT o RUN: 89.853.600-9	Teléfono: 226743800	Correo electrónico: --		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Aldo Balocchi		Domicilio: Cerro El Plomo 5680, piso 14, Las Condes		
RUT o RUN: 9.408.764-3	Teléfono: --	Correo Electrónico: abalocchi@ingevect.cl		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Paulo Rodríguez Barrientos		Domicilio: Santa Isabel 330, Santiago		
RUT o RUN 13.673.876-3	Teléfono: +56978792792	Correo electrónico: prodriguez@ingevect.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
	2.2 ☒ No programada	Denuncia: ☒	Oficio: _____	Otro: _____
2.1 ☐ Programada	(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos de construcción.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO __x__	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO __x__	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI __x__ NO ____
--	--	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI __x__ NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI __x__ NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI __x__ NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI __x__ NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI __x__ NO ____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia por COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental será notificada al titular a través de correo electrónico a prodriguez@ingevec.cl y cliberona@ingevec.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la atención a la denuncia ID 592-XIII-2021, siendo las 09:55 horas del día jueves 27 de mayo de 2021, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable “Santa Isabel AVSA”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad, verificándose que el ruido de la fuente emisora correspondía a funcionamiento de taladro percutor sobre superficie de hormigón, cortes con sierra y golpes de herramientas y materiales.

Se efectuó una medición en un punto de medición exterior, correspondiente a balcón de la vivienda del denunciante, arrojando los siguientes valores:

Receptor 1. Inicio Medición 10:03. Condición de medición Exterior				
MEDICIONES		NPSEQ dB(A)	NPSmin dB(A)	NPSmax dB(A)
PUNTO 1	1	67,0	64,4	70,3
	2	66,9	63,2	72,2
	3	66,1	62,2	73,2

Durante la ejecución de la medición no se percibió ruido de fondo, por lo que éste no fue medido.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.


Siendo aproximadamente las 10:20 horas se concurrió a la fuente denunciada para obtener los datos de contacto de la obra, para así efectuar la notificación del acta de inspección a través de correo electrónico, donde fiscalizadores de esta Superintendencia fueron recibidos por Manuel Hernández, Prevencionista de Riesgos de la obra, Cristian Liberona, Profesional de Terreno y Paulo Rodríguez, Administrador de la Obra, a quienes se les explicó el propósito de la actividad y se les solicitaron los datos de contacto del titular del proyecto y del encargado de la actividad al momento de efectuar la visita. Durante la reunión los profesionales de la obra en construcción indicaron al equipo fiscalizador que actualmente los trabajos se encuentran en obra gruesa del nivel -1. y que se realizó una medición de ruidos por parte de la Empresa Sonar, debido a un reclamo recibido por un residente del sector. Se agregó que se había implementado una oficina con secretaría, para la recepción de reclamos y de esa forma mantenían un puente de comunicación con los vecinos.

Durante la actividad de medición se capturaron registros fotográficos.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	
2	
3	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes.	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Angélica Medina Rodríguez	SMA	
Christian Calderón Duarte	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Paulo Rodríguez	INGEVEC	--
Cristian Liberona	INGEVEC	--
Manuel Hernández	INGEVEC	--

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI ____ NO <u>X</u> ____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado ____ Negación de Recepción ____ Otro <u>x</u> ____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico.
--	--