

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 15/09/2021		1.2 Hora de inicio: 10:00
		1.3 Hora de término: 12:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Parque Iquique Solar.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: No iniciada la fase de construcción.
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Comuna de Pozo Almonte y Alto Hospicio, Provincia del Tamarugal y Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.		Comunas: Pozo Almonte y Alto Hospicio.
		Región: Tarapacá.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Inversiones Iquique Solar Spa.		Domicilio: Las Lavándulas 11245, Las Condes, Santiago.
RUT o RUN: 76.960.337-9	Teléfono: +56 2 24055420	Correo electrónico: dmunzenmayer@munzenmayer.cl
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Daniel Münzenmayer Abarca.		Domicilio: Las Lavándulas 11245, Las Condes, Santiago.
RUN: 13.134.491-0	Teléfono: +56 9 57891655	Correo electrónico: dmunzenmayer@munzenmayer.cl
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:		Domicilio: _____
RUN: _____	Teléfono:	Correo electrónico:
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/> _____	2.2 No programada: _____	
	Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro _____	

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Pérdida/afectación de hábitat para fauna.
- Verificar el estado de la fase del proyecto calificado ambientalmente favorable mediante las Resoluciones Exenta N°34/2020.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- RCA N°34/2020 “Parque Iquique Solar”.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO X _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación). No se llevó a cabo la reunión informativa, debido a que el proyecto aún no iniciaba la fase de construcción, por lo cual no existían personas trabajando en el lugar.

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI _____ NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI _____ NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI _____ NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO _____ |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <u>X</u> _____	Captura Fotográfica: <u>X</u> _____	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>X</u> _____
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI _____ NO X aplica _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI _____ NO ___ aplica ___

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Al momento de la inspección, se constató que el proyecto “Parque Iquique Solar”, aún no iniciaba la fase de construcción, por lo cual no se encontró personal trabajando en el área.

De acuerdo a lo anterior, no fue posible realizar la reunión informativa (señalado en el punto 6.1.), y se indica en los puntos 6.3 y 6.4 de la presente acta, que dichos puntos “No aplican”.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2021, el equipo fiscalizador, compuesto por profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región de Tarapacá, se presentó en la Unidad Fiscalizable, para constatar el estado actual de la fase del proyecto.

Se realizó un recorrido desde la ruta de ingreso siguiendo la Línea de Alta Tensión construida anteriormente hasta llegar el área de emplazamiento de las obras propias del proyecto.

Durante la inspección ambiental fue posible constatar lo siguiente:

Estación N°1 Ingreso a Planta Solar:

Se visitó sector de coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 S 390.171 E; 7.749.631 N. En este sector se pudo evidenciar que no existía ningún tipo de obra en el área del proyecto, constatando solamente la existencia de la Línea de Alta Tensión preexistente en el lugar.

Estación N°2 Sector de cavidades de Golondrinas:

Se visitó sector de coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 S 390.407 E; 7.746.812 N, se hace revisión en toda esta área para verificar la presencia de nidos de golondrina de mar activos en el sector, sin embargo, no se observó actividad dentro de las escasas cavidades que el sustrato presenta en esta zona.

Estación N°3 Sector término de planta e inicio de ruta Iquique:

Se visitó sector de coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 S 390.376 E; 7.746.538 N, en este sector se describe el término del área de paneles de la planta solar e inicio de la ruta de ingreso al proyecto, sin embargo, no se observaron construcciones y/o mejoras al camino preexistente.

En todas las estaciones se realizó registro fotográfico y registro de coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 S.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	Cronograma de trabajo e inicio de la fase construcción en área del proyecto.
2	Cronograma de ejecución de medidas asociadas a fauna silvestre comprometidas en la RCA.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	5 días hábiles, a contar de la notificación vía correo electrónico.
Dirección de la oficina a la que debe ser enviada la información o antecedentes	En formato digital al correo electrónico: oficina.tarapaca@sma.gob.cl

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Vinko Malinarich Torrico.	SAG - Tarapacá	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-----	-----	-----

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____ Observaciones: Debido a que el proyecto aún no iniciaba la fase de construcción, por lo cual no existían personas trabajando en el lugar, sin embargo, se hará llegar acta al titular por correo electrónico.
--	---