

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 17.05.2021		1.2 Hora de inicio: 13:20		1.3 Hora de término: 14:10
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA FORESTAL MASMADERA			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: SIN OPERACIÓN DE CALDERA	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO			Comuna: CHILLÁN VIEJO	Región: ÑUBLE
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: MASMADERA LIMITADA			Domicilio Titular: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 79.802.690-9	Teléfono: 42-2870710		Correo electrónico: fmr@masmadera.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: CRISTIAN MACKAY HEDERRA			Domicilio: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 7.831.439-1	Teléfono: 42-2870710		Correo Electrónico: fmr@masmadera.cl	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: FRANCISCO MOLINA RIVAS			Domicilio: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 10.390.211-8	Teléfono: 968358990		Correo electrónico: fmr@masmadera.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____
		Otro: <input checked="" type="checkbox"/> _____		
		DS N° 48/16		
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL – GEC 2021				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
DS N° 48/16				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				



5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO ___
--	--	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL – GEC 2021 y PDC F-30-2020.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental en día de **PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL** en conjunto con el Sr. Francisco Molina Rivas a las 13:20 horas, donde se da cuenta que la caldera GEBRUDER WAGNER VAPOR INDUSTRIAL N° 6524 AÑO 1962 10 ATM de biomasa forestal no tratada **NO ESTA OPERATIVA al momento de la fiscalización, mantiene su HOGAR APAGADO y LIBRE.** Además, se realizan trabajos en líneas de abatimiento de material particulado.

Sr. Francisco Molina Informa que durante este año no ha operado la caldera, aún se trabaja en sistema de abatimiento, dado que se quemó un motor de la línea de extracción de gases, repuesto que llegó hace poco y se espera montar y poner en funcionamiento dentro de los próximos días.

Chequeado el Sistema de Abatimiento de Material Particulado, este consiste en un calentador de aire con el fin de elevar la temperatura del aire de combustión, luego la línea continua a un ciclón de abatimiento, posteriormente un depurador tipo Venturi con sistema de inyección de agua y finalmente un ciclón tipo eliminador de niebla. Toda la red se complementa con un estanque de 3 m3 de agua para el sistema de inyección,



el que al momento de la inspección mantiene obras pendientes de conexión e instalación de motor de línea de extractor.

Instalación esta en desarrollo de programa de cumplimiento, en el marco de formulación de cargos (F-30-2020).

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
01	REALIZAR MEDICIÓN DISCRETA DE MATERIAL PARTICULADO, DE ACUERDO AL ART. 44 DEL DS 48/16 (FRECUENCIA DE 18 MESES PARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA Y 12 MESES ALIMENTACIÓN MANUAL).
02	TITULAR DEBERÁ REPORTAR EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ATMOSFÉRICO (SISAT) DE LA SMA TODOS LOS INFORMES DE MUESTREO SEGÚN PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PPDA, EL INGRESO AL SISTEMA SE REALIZA POR VENTANILLA ÚNICA. ESTA SOLICITUD SE VERIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL SISTEMA.
03	TITULAR DEBERÁ REPORTAR EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ATMOSFÉRICO (SISAT) DE LA SMA TODOS LOS INFORMES DE MUESTREO SEGÚN PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PPDA, EL INGRESO AL SISTEMA SE REALIZA POR VENTANILLA ÚNICA. ESTA SOLICITUD SE VERIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL SISTEMA.

Plazo envío de Documentos Pendientes: Una vez realizado Monitoreo establecido en el Art. 44 DS 48/16	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Avenida Libertad 790 Chillán. plataforma_no_presencial_oficinadepartes@sma.gob.cl
---	---

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	CRISTIAN LINEROS LUENGO Ing. Civil Industrial 12.373.854-3

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
FRANCISCO MOLINA RIVAS	MASMADERA	NO FIRMA ACTA SE HACE EN OFICINA

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI _____ NO <u>X</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>X</u> _____ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.
--	--



Fotos Actividad de Inspección Ambiental



Placa Caldera




Ausencia de combustible en hogar





Desconexión de línea de abatimiento de caldera



Motor extractor en reparaciones y desmontado

