

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 21 de octubre de 2021	1.2 Hora de inicio: 09:00	1.3 Hora de término: 10:46		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Edificio Vive Zañartu		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): Operativa		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Zañartu 2460		Comuna: Ñuñoa	Región: RM	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora CBI SpA		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Nueva de Lyon N°145, Piso 9, Providencia		
RUT o RUN: 79.768.480-5	Teléfono: 991204415	Correo electrónico: mnavarro@bricsa.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Sergio Andrés Zenteno Díaz		Domicilio: Nueva de Lyon N°145, Piso 9, Providencia		
RUT o RUN: 8.817.727-4	Teléfono: 991204415	Correo Electrónico: --		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Manuel Navarro		Domicilio: Zañartu 2460, Ñuñoa		
RUT o RUN 16.032.174-1	Teléfono: 991204415	Correo electrónico: mnavarro@bricsa.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Ruidos 1402-XIII-2021 por obras de construcción			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)
SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a Marcelo Plencovich, mplencovich@bricsa.cl, y a Manuel Navarro, mnavarro@bricsa.cl.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 09:00 horas del día 21 de octubre de 2021, se realizó actividad de fiscalización a construcción de Edificio Vive Zañartu, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó domicilio vecino a la fuente de ruido, desde donde se realizó una medición de presión sonoro desde patio de vivienda, registrándose ruidos por corte de material, movimiento de grúa, caída de material y movimiento de maquinaria pesada. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un sonómetro marca dB01, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Receptor N°EVZ1, inicio de medición 09:37. Condición de medición exterior.			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	53,2	50,9	57,0
2	54,3	50,5	60,3
3	54,3	49,8	61,0

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Matías Tapia	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a mplencovich@brica.cl y mnavarro@bricsa.cl .	