

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 13.05.2021	1.2 Hora de inicio: 12:20 hrs.	1.3 Hora de término: 12:40 hrs.		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Hotel Nevada		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: OPERACION		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Av. O'Higgins 3179		Comuna: CHILLAN VIEJO.	Región: ÑUBLE	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Hotel Fenix Ltda.		Domicilio Titular: Av. O'Higgins 3179, Chillán Viejo.		
RUT o RUN: 76.141.477-1	Teléfono: 42-2261000	Correo electrónico:		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Evandro Vielma Castillo		Domicilio: Av. O'Higgins 3179, Chillán Viejo.		
RUT o RUN: 9.943.008-7	Teléfono: 42-2261000	Correo Electrónico:		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Berlis González Rivas		Domicilio: Av. O'Higgins 3179, Chillán Viejo.		
RUT o RUN: 26.816.985-7	Teléfono: 952085898	Correo electrónico:		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> X	Otro: _____
	DS 48/16			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
INSPECCION FUENTES FIJAS - FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – ALERTA AMBIENTAL – GEC 2020				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				



- D.S. 46/16

#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
				SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI  X  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI  X  NO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI  X  NO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI  X  NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI  X  NO

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

SIN OBSERVACIONES

#### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental mediante reunión de inicio, en la que se informan los alcances de la actividad a realizar a la encargada **Sra. Berlis González Rivas**, encargada del hotel al momento de la inspección, todo ello durante el episodio de **PREEMERGENCIA AMBIENTAL** del Plan de Descontaminación Ambiental de Chillán y Chillán Viejo, al respecto:

1. La caldera que opera con combustible leña (astillas de un metro), **SSÑUB-347** marca **Ernesto Ramos Parra, modelo Semi Kewanee**, año de fabricación 2014, al momento de la visita se encuentra fuera Operación.
2. en consideración a que en fiscalización hecha en 2020 la potencia térmica calculada en informe técnico se encontraba errónea, se solicita se entregue nuevamente un informe técnico tendiente a estimar dicho valor, realizando este cálculo en base a la potencia térmica que es capaz de entregar la caldera a máximo funcionamiento, y no la potencia utilizada en base al área que ésta calefacciona.
3. Durante la actividad se hace presente que de acuerdo al Art. 44 del D.S. N° 48/16 establece que las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, donde deben realizar mediciones discretas de MP, de acuerdo con los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente.



4. Se toma registro fotográfico y coordenadas durante la inspección, finalizando ésta a las 12:40 hrs.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
01	Cálculo de potencia térmica de la caldera en base a su mayor capacidad.
02	En caso de superar los 75 kWt, entregar mediciones Isocinéticas de Fuente Fija SÑUB-347.

**Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)**  
**Plazo 10 días)**

**Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes**

Avenida Libertad 790 Chillán.  
 plataforma no presencial: [oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl)

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección


Nombre	Organismo	Firma
Leonardo Torres Patiño	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
		<b>NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA</b>

#### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</b>  <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b>  <b>Ausencia del Encargado</b> <input type="checkbox"/> <b>Negación de Recepción</b> <input type="checkbox"/>  <b>Otro</b> <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fotos 13.05.2021



13 may. 2021  
18H 755386 5942993  
Chillan Viejo

combustible usado por la caldera



13 may. 2021  
18H 755386 5942993  
Chillan Viejo

Caldera fuera de operación durante la fiscalización

