

Parametros de terreno. Muestreo Bajo Camisas. 04,11,2021

Id	Punto	Coordenada X	Coordenada Y	Tipo de muestra	pH (U pH)	C.E (uS/cm)	T° (°C)	O.D (mg/l)	N.F (m)
1	Estero Camisas Ag. Abajo E. Corrales	6468557	318318	Superficial	8,27	392,6	23,2	10,28	
2	Estero Camisas Ag. Abajo Piscina Emergencia	6468927	317530	Superficial	8,03	418	27,5	9,01	
3	Pozo 1 APR El Arrayán-Palquial	6471060	315289	Subterránea	6,87	432,7	18	4,29	3,98
4	pozo 2 APR El Arrayá - Palquial	6470876	315500	Subterránea	7,08	420	16	3,79	5,52
5	Cámara inspección PE	6468814	317653	agua de proceso	7,11	4727	20,1	4,25	2,73
6	Piscina de Emergencia	6468783	317693	agua de proceso	10,25	4970	23,9	12,04	