

Informe Incidente - Seguimiento Ambiental

noresponder <noresponder@sma.gob.cl>

Mar 02/11/2021 17:59

Para: Patricio Alejandro Walker Huyghe <patricio.walker@sma.gob.cl>; Juan Pablo Rodriguez Fernandez <jrodriguez@sma.gob.cl>; Claudia Pastore Herrera <cpastore@sma.gob.cl>; Rubén Verdugo Castillo <rverdugo@sma.gob.cl>; Višnja Musić <visnja.music@sma.gob.cl>; andres.leon@sernageomin.cl <andres.leon@sernageomin.cl>; jenny.rojas@sernageomin.cl <jenny.rojas@sernageomin.cl>

CC: Pia Alejandra Valenzuela Marin <pia.valenzuela@sma.gob.cl>; Andrea Masuero Cortés <andrea.masuero@sma.gob.cl>; Jorge Toro Marín <jorge.toro@sma.gob.cl>



Estimada(o):

Junto con saludar le informamos que se ha recepcionado el siguiente Reporte de Incidente Ambiental.

Titular:	MINERA LOS PELAMBRES
Nombre Proyecto:	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
RCA:	39299
Existe plan de contingencia:	NO
N° Considerando:	
Extracto Rca:	
Región:	Región de Coquimbo
Dirección del	KP 11+630 ruta 847 en sector
Aviso/Contingencia/Incidente:	Bajo Camisas
Coordenada Norte:	6.468.814 m
Coordenada Este:	317.654 m
Huso:	19J
Lugar Afectado por el	Suelo natural costado piscinas
Aviso/Contingencia/Incidente:	Camisas.
Fecha y Hora del	01-11-2021 18:00:00
Aviso/Contingencia/Incidente:	
Superficie Afectada:	volumen estimado mayor a 10 m3 en una superficie estimada de 70 m2
Tipos incidentes:	- Filtraciones en geomembranas
Matriz Ambiental Afectada:	- Suelo
Descripción del Incidente:	En patrullaje rutinario de vigilancia, se detecta en cámara de inspección filtración de aguas provenientes del sistema de recirculación de piscina de sector Camisas. Cabe señalar que la filtración queda contenida a unos 20 metros desde piscina, dentro de franja de servidumbre de MLP. Se procede de manera inmediata a controlar la filtración a través de la disposición de camiones aljibe en la cámara de inspección, llevando estas aguas hacia instalaciones operacionales retornándolas al proceso.
Descripción Medidas Implementadas:	Adicionalmente, se realiza toma de muestra de calidad del agua en estero Camisas en sector de la filtración (aguas arriba y aguas abajo) enviándose a laboratorio.

Para mayor información, visite el siguiente link:
<http://ssa.sma.gob.cl/Visitante/VerReporteIncidente/8721>