


## RECEPCIÓN PROVISORIA

Con fecha 10 de Enero de 2020, Empresa Constructora E Inversiones Vital SPA, a concluido la ejecución de la obra “Edificio Plaza Bilbao”, ubicada en Rodo #1969, Providencia, de propiedad de Inmobiliaria Plaza Bilbao SPA con permiso de Edificación N°6/18.

Se constató que todos los trabajos fueron realizados ciñéndose estrictamente a las especificaciones técnicas y planos del proyecto.

Por lo anteriormente mencionado, se adjuntan anexo con observaciones realizadas por Inmobiliaria de los departamentos, oficinas y espacios comunes, las cuales tendrán una evaluación posterior una vez entregadas los recintos.

A large, complex handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

ADMINISTRADOR DE OBRAS

INMOBILIARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'R' followed by a 'D' and a vertical line.

INMOBILIARIA

Stgo, 10 de enero de 2020.

<b>Departamento</b>	<b>Observaciones</b>
301	Reparacion porcelanato muro lado cerradura baño 2
303	Enchufe lavadora mal instalado
304	Fisura retraccion en cielo estar Shower door embellecedor abollado baño 1
305	Espejo con pequeña raya baño 2 Piquete leve en cubierta central
306	Shower door con pequeño piquete en embellecedor baño 1 Cubierta de granito con piquete en esquina parte central
401	Mover extractor de baño 1 Espejo con piquete esquina inferior izquierda baño 1 Cubierta de cocina y logia con leves rayas
402	-
403	-
404	Cubierta granito con piquete notorio esquina inferior nor poniente
405	Tapa de WC baño 2 rayada
406	-
501	-
502	Cubierta isla con ligero piquete en parte central
503	Cubierta central con rayas en esquina sur oriente
504	Color glass con rayadura Zocalos de cubierta con ligera raya
505	-
506	Cubierta granito con reparacion notoria
601	Fisura muro cenefa lado izquierdo cocina
602	Cubierta isla levemente manchada en parte central
603	-
604	Cubierta con piquete y mancha en parte central
605	Cubierta cocina con piquete y mancha en isla central
606	-
701	Ajustar ventanal de estar apretada
702	-
703	Cubierta con reparacion notoria