

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 17 de febrero de 2022		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 11:20		<b>1.3 Hora de término:</b> 11:57
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Edificio Copper			<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable</b> (cuando corresponda): En construcción	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Zañartu N°1287			<b>Comuna:</b> Ñuñoa	<b>Región:</b> Metropolitana
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Constructora Grevia			<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): Arrayán N°2750, oficina 602, Providencia	
<b>RUT o RUN:</b> 78.134.800-7	<b>Teléfono:</b> 96 1164585		<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:atorres@grevia.cl">atorres@grevia.cl</a> , <a href="mailto:glopez@grevia.cl">glopez@grevia.cl</a>	
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Hugo Joaquín Grez			<b>Domicilio:</b> Arrayán N°2750, oficina 602, Providencia	
<b>RUT o RUN:</b> 8.896.671-6	<b>Teléfono:</b> --		<b>Correo Electrónico:</b> --	
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> Roberto González			<b>Domicilio:</b> Zañartu N°1287, Ñuñoa	
<b>RUT o RUN</b> 9.696.265-7	<b>Teléfono:</b> 96 1164585		<b>Correo electrónico:</b> rmgonzalez@grevia.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia 124-XIII-2022 y 125-XIII-2022			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

#### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ___ NO <u>X</u> ___	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ___ NO <u>X</u> ___	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI <u>X</u> ___ NO ___								
<b>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:</b> SI <u>X</u> ___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)										
<b>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> ___ NO ___	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> ___ NO ___	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> ___ NO ___	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> ___ NO ___
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> ___ NO ___									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> ___ NO ___									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> ___ NO ___									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> ___ NO ___									

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a [rmgonzalez@grevia.cl](mailto:rmgonzalez@grevia.cl), [atorres@grevia.cl](mailto:atorres@grevia.cl) y [glopez@grevia.cl](mailto:glopez@grevia.cl).

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de las denuncias 124-XIII-2022 y 125-XIII-2022 y siendo las 11:20 horas del día 17 de febrero de 2022, se realizó actividad de fiscalización a “Edificio Copper”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto se visitó domicilio vecino a la Unidad Fiscalizable, desde donde se realizó una (01) medición de presión sonora, registrándose ruidos por recepción de camiones en obra, trabajos con rotomartillo, corte de material y trabajos de descimbrado, provenientes de la obra en construcción de “Edificio Copper”, la cual se encuentra realizando labores en loza de avance en piso 10. Cabe mencionar que existe una obra vecina cuyos ruidos no se percibieron durante la medición, ubicada en Til Til 1980, Ñuñoa, y que se encuentra trabajando en el piso 17. Así también, el resto del ruido de fondo que circunda el punto de medición no afectó la medición.

Posteriormente siendo las 11:41, se concurrió a la Unidad Fiscalizable con el fin de recabar información del titular para notificar la presente acta, los fiscalizadores fueron recibidos por el sr. Roberto González, administrador de obra, a quien se le explicó el objetivo de la visita y entregó los datos requeridos.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, N° de Serie 12223, con su respectivo calibrador marca 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150.



Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición, fueron los siguientes:

<b>Receptor N°EC1, inicio de medición 11:24. Condición de medición exterior.</b>			
<b>Punto</b>	<b>NPSeq (dBA)</b>	<b>Min (dBA)</b>	<b>Máx (dBA)</b>
1	68,6	65,3	72,3
2	72,7	65,2	81,9
3	64,9	60,5	74,2

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

<b>N°</b>	<b>Descripción</b>
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b>	<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b>

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Matías Tapia	SMA	
Tamara Guiñez	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Roberto González	Constructora Grevia	
Felipe Caro	Constructora Grevia	
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
<p><b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <u>X</u> _____</p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a los correos <a href="mailto:rmgonzalez@grevia.cl">rmgonzalez@grevia.cl</a>, <a href="mailto:atorres@grevia.cl">atorres@grevia.cl</a> y <a href="mailto:glopez@grevia.cl">glopez@grevia.cl</a>.</p>	