

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000058295	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	18/10/2021
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	09/2021
<b>RUT</b>	96.717.620-6	<b>Envío</b>	22/11/2021
<b>Empresa</b>	SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO SPA		
<b>Establecimiento</b>	SANTA LIDIA		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 CANAL COLONIA SUR		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	A21130131S1	<b>Tipo de Muestra</b>	Puntual
<b>Nombre Laboratorio</b>	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	21/10/2021	<b>Fecha de Muestreo</b>	20/10/2021
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	12:46	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	13:34
<b>Lugar de Muestreo</b>	Descarga de Efluente central Santa Lidia		
<b>Caudal</b>	109,5	<b>Unidad Medida</b>	m3/dia
<b>Notas</b>			
Se carga el informe de remuestreo realizado de pH por la excedencia del monitoreo puntual realizado el 10 de septiembre 2021			

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Medido
pH	Unidad	7,72
pH	Unidad	7,71
pH	Unidad	7,73
pH	Unidad	7,71
pH	Unidad	7,71
pH	Unidad	7,74
pH	Unidad	7,75
pH	Unidad	7,69
pH	Unidad	7,75
pH	Unidad	7,74
pH	Unidad	7,67
pH	Unidad	7,75
pH	Unidad	7,73
pH	Unidad	7,69
pH	Unidad	7,7
pH	Unidad	7,68
pH	Unidad	7,71
pH	Unidad	7,75
pH	Unidad	7,74
pH	Unidad	7,73

pH	Unidad	7,7
pH	Unidad	7,67
pH	Unidad	7,64
pH	Unidad	7,62
pH	Unidad	7,72