

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PISCINA DE EMERGENCIA TK-10 (21 DE OCTUBRE A 01
DE NOVIEMBRE)**

Minera Los Pelambres

Abril 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Fotografía N°1	3
Fotografía N°2	4
Fotografía N°3	5

Fotografía N°1



N° fotografía: 1

Fecha: 21-10-2021

Descripción: Imagen de inicio de vaciado con flujo controlado.

Fotografía N°2



N° fotografía: 2

Fecha: 21-10-2021

Descripción: Drenaje con válvula reguladora de 12" 100% abierta (Control de flujo mediante placas orificio).

Fotografía N°3



N° fotografía: 3

Fecha: 22-10-2021

Descripción: Imagen término de drenaje de SRA.