

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <i>17 de mayo de 2022</i>	1.2 Hora de inicio: <i>16:15</i>	1.3 Hora de término: <i>17:10</i>	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>Asepall</i>	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>operando</i>		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>Camino a Duao, km 1</i>	Comuna: <i>Talca</i>	Región: <i>Talca</i>	
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>Patricio Alvarado Ramírez</i>	Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>Camino a Duao, km 1</i>		
RUT o RUN: <i>9.890.205-8</i>	Teléfono: <i>961 223331</i>	Correo electrónico: <i>administracion@asepall.cl</i>	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>Patricio Alvarado Ramírez</i>	Domicilio: <i>Camino a Duao, km 1</i>		
RUT o RUN: <i>9.890.205-8</i>	Teléfono: <i>961 223331</i>	Correo electrónico: <i>administracion@asepall.cl</i>	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>Patricio Alvarado Gómez</i>	Domicilio: <i>Camino a Duao, km 1</i>		
RUT o RUN: <i>16.728.957-6</i>	Teléfono: <i>961 223331</i>	Correo electrónico: <i>administracion@asepall.cl</i>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
<i>Verificar cumplimiento del Art. 38 del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Talcahuano, límite de emisión de Material Particulado.</i>	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Nauyó, D.S.Nº49/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
-----------------------------------	---	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: Sí NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización Sí NO _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente Sí NO _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección Sí NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable Sí NO _____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

El titular deberá realizar el cajusho de la caldera en el Sistema de Seguimiento Atmosférico SI SAT, cuyo ingreso se realiza a través del portal de Ventanilla Única REFE. Esto de acuerdo a la Res. Ex. N°2452/2020 que aprueba "Protocolo de conexión en línea y reporte de variables operacionales para la verificación de compromisos ambientales" de la SNA. Además, deberá considerar la Res. Ex. N°2547/2021 que establece instrucciones generales sobre deberes de emisión de información para fuentes reguladas por normas de emisión de contaminantes a la atmósfera y planes de prevención y/o descontaminación atmosférica en sistema de seguimiento atmosférico de la SNA.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad comenzó con una reunión informativa, en la cual estuvo presente el Sr. Patricio Alvarado Gómez, Jefe de Planta.

En la Unidad fiscalizable se constató la existencia de una caldera, marca Buno Chile Ltda, modelo GT-N 2.500, Año fabricación 2012. Utiliza como combustible chips aserrín y astilla de madera.

Es de alimentación manual. Se utiliza para secado de Pallet.

Caldera de Agua Caliente.

Cuenta con un unicidón para decantación de Partículas.


Se está evaluando otro sistema adicional para abatimiento de emisiones de Material Particulado. La caldera se encontraba apagada.

Funciona en promedio una vez a la semana.

La caldera no contaría con Registro de la Seremi de Salud del Huasco ni Informe Técnico.

Se realizaron registros fotográficos.

Coordenadas: E 258.934; N 6.068.674 W6584 h19.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
①	Documento que señale los pasos a seguir y plazos para contar con la documentación de Calidad (Registro Serni de Salud, Informe Técnico)
②	Indicar plazo posterior para obtener informe de muestra

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 5

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes correo electrónico: oficina.maulle@sma.gob.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Mariela Valenzuela	SNA	<u>M. Valenzuela</u>

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Patricia Alvarado Gómez	Asepall	<u>P. Alvarado</u>

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11 .1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
---	---