

FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2022-1814-V-NE

Fecha de inspección	Unidad Fiscalizable	Titular
27 de julio de 2022	ÁRIDOS BOCO LIMITADA	Áridos Boco Limitada
Tipo de fuente		R.U.T.
Actividades productivas (según punto 1, Artículo 6°, D.S. (MMA) N° 38/12).		76.663.070-7
Motivo de la actividad de fiscalización		ID Denuncia
Fiscalización Atención de denuncias.		Denuncia 80-V-2022 y 276-V-2022

Registros



Fotografía 1. Fecha: 27 de julio de 2022.

Descripción Medio de Prueba: Medición externa en Receptor 1, punto de medición 1.



Fotografía 2. Fecha: 27 de julio de 2022.

Descripción Medio de Prueba: Medición externa en Receptor 1, punto de medición 2.

Registros



Fotografía 3. Fecha: 27 de julio de 2022.

Descripción Medio de Prueba: Medición externa en Receptor 2, punto de medición 1.



Fotografía 4. Fecha: 27 de julio de 2022.

Descripción Medio de Prueba: Medición interna en Receptor 2, punto de medición 2.

Registros



Fotografía 5. Fecha: 08 de septiembre de 2022

Descripción Medio de Prueba: Medición ruido de fondo en calle Obispo Romero, altura numeración 1554, distante en aproximadamente 230 metros de la fuente de ruido.



Fotografía 6. Fecha: 08 de septiembre de 2022

Descripción Medio de Prueba: Medición ruido de fondo en calle Obispo Romero, altura numeración 1554, distante en aproximadamente 230 metros de la fuente de ruido.

Registros



Figura 1. Fuente: Google Earth 2022.

Descripción Medio de Prueba: Esquema de ubicación de los Receptores y Ruido de Fondo, respecto a la fuente emisora.

