

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 25 de mayo de 2022		1.2 Hora de inicio: 15:20	1.3 Hora de término: 16:10
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Pacifor		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) Operando	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Longitudinal Sur km 257		Comuna: Naule	Región: Naule
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Agrícola Forestal Pacífico S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Longitudinal sur km 260	
RUT o RUN: 79.864.490-4	Teléfono: 954181572	Correo electrónico: cfernandez@pacifor.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: José Elías Vistoso Urrutia		Domicilio: Longitudinal Sur km 260	
RUT o RUN: 10.567.078-8	Teléfono: 954181572	Correo electrónico: cfernandez@pacifor.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: Carlos Fernandez		Domicilio: Longitudinal Sur km 260	
RUT o RUN: 14.517.763-4	Teléfono: 954181572	Correo electrónico: cfernandez@pacifor.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN			
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="text"/>	Oficio: <input type="text"/>
	(Detallar motivo brevemente)		

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
Verificar el cumplimiento del Art.38 del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Naule, límite de emisión de Material Particulado.	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, D.S. Nº49/2015 del Ministerio del Medio Ambiente.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<p>5.1 Existió oposición al ingreso:</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</p>
--	--	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

El titular deberá realizar el catastro de la caldera en el Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT, cuyo ingreso se realiza a través del Portal de Ventanilla Única RETC. Esto de acuerdo a la Res. Ex. Nº2452/2020 que aprueba "Protocolo de Conexión en línea y reporte de variables Operacionales para la verificación de compromisos ambientales" de la SNA. Además, deberá considerar la Res. Ex. Nº 2547/2021 que establece instrucciones generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por normas de emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o descontaminación atmosférica en Sist. de Seguimiento Atmosférico.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad comenzó con una reunión informativa, en la cual estuvo presente el Sr. Carlos Fernández (Gerente).

En la Unidad Fiscalizable se constató la existencia de dos calderas:

- ① SSPTAU-99-C: Caldera agua caliente, marca Bano Ltda., Modelo Viza 1000, año de fabricación 1998, utiliza biomasa como combustible.

La alimentación es manual.


Se están instalando filtros de manga como sistema de control de emisiones atmosféricas.

Además, se reemplazará la chimenea.

Probablemente en la semana del 6 de junio hagan las primeras mediciones.

Se realizaron fotografías.

Coordenadas E 259.547, N: 6.072.482 WG84 h19



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
-	Registro en Plataforma SISA, y subir documentos solicitados en la misma.
-	Carta Gantt con detalle de hitos para el cumplimiento de entrega de informe de monitores de Material Particulado


Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

5


Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

oficina.maule@sma.gob.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Mariela Valenzuela	SNA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Carlos Fernández	Pacifor	 AGRICOLA FORESTAL PACIFICO SPA 79.864.490-4

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11 .1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:
(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)