



ORD.Nº : TPCA - 00099/2022

ANT : ORD. TPCA Nº175/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

MAT. : EMITE INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE UF CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES QUEBRADA DE TARAPACÁ.

IQUIQUE, 06/09/2022

DE: DIRECTOR REGIONAL DE TARAPACÁ
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
A : SEÑORITA VALESKA MUÑOZ TORRES
JEFA OFICINA
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Con relación a lo solicitado en documento citado en el Antecedente, me permito comunicar a Ud. resultados del análisis de los informes de seguimiento, consignados en oficio ORD. Nº 175 de esa Superintendencia, referidos al seguimiento del comportamiento ambiental, en el área de competencia sectorial, de la Unidad Fiscalizable Construcción Defensas Fluviales Quebrada de Tarapacá, del titular Ministerio de Obras Públicas.

Se revisaron los documentos que se identifican a continuación, según la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental:

RCA Nº 87 de 2014.

- Campaña de Identificación de Flora y Fauna Sector Huarasiña (03, 04 y 05 de junio 2019). Código SMA 106137.
- Caracterización del Área de Influencia - Campaña de Fauna; Proyecto "Conservación de Obras Fluviales Localidad de Laonzana 2020 – 2021, Región de Tarapacá". Código SMA 124682.

De acuerdo a lo consignado en la RCA Res. Ex. Nº 87/2014, el proyecto del Ministerio de Obras Públicas "Construcción Defensas Fluviales Quebrada de Tarapacá, Sectores Quillahuasa, Tarapacá, Huarasiña, Carora y Amalo", considera inspección de la presencia de flora y fauna acuática de manera semestral durante la fase de construcción (invierno y primavera-verano) y durante la fase de operación se monitoreará la flora y fauna acuática con periodicidad anual (primavera-verano) durante dos años.

Respecto del contenido de los informes evaluados, se debe mencionar que el documento sobre caracterización del área de influencia que involucra la localidad de *Laonzana*, no aplica para efectos del presente análisis ya que el sector no es parte del proyecto actualmente en fiscalización ambiental.

Con relación al informe de la campaña de identificación de flora y fauna del sector Huarasiña, consideró solamente condiciones de época invernal, debiendo incluir según lo consignado en la RCA un monitoreo en período primavera-verano en etapa de construcción, situación que no se acredita en los documentos revisados.

Informes revisados no muestran el cumplimiento del monitoreo anual de flora y fauna acuática durante la etapa de operación.

De acuerdo a lo dispuesto en la Res. Ex. N° 87/2014 se deberían haber monitoreado ambientalmente todos los sectores intervenidos por el proyecto, la documentación disponible en el sistema de la SMA sólo hace mención al sector Huarasiña, sin considerar los sectores Quillahuasa, Tarapacá, Carora y Amalo.

La normativa sectorial exige que los monitoreos ambientales de flora y fauna acuática (especies hidrobiológicas) cuenten con la correspondiente autorización de parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por medio de la Resolución Exenta de una Pesca de Investigación. Para el caso en comento el referido documento no se encuentra acreditado.

Por último, se genera una razonable duda respecto de lo declarado en informe presentado por el titular, con relación a la ausencia total de ejemplares de fauna íctica en todos los sectores de la Quebrada de Tarapacá, en particular del género *Gambusia*.



MARCELO ANTONIO MORENO TOLEDO
DIRECTOR REGIONAL DE TARAPACÁ
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

PRD

c.c.: RIVAS DEVILLE PATRICIO ERICK (Encargado Unidad Gestión Ambiental)
ALVAREZ ZOLA DINA IGNACIA (Oficina de Partes)



Código: 1662464628041 validar en <https://www3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp>