

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 19-01-2023	1.2 Hora de inicio: 1:30:00 PM	1.3 Hora de término: 1:50:00 PM
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: FAENAS CALLES 26 SUR - AMULEN		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Abandono
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle 26 Sur (17 Oriente), Talca	Comuna (s): Talca	Región (es): Del Maule
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora e Inmobiliaria Amulen SpA.		Domicilio: 1 Norte 841 1B3, Talca
RUT o RUN: 1 Norte 841 1B3, Talca	Teléfono: +56979771332	Correo electrónico: morellanaa@gmail.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Renatta Rivano Aravena		Domicilio: 1 Norte 841 1B3, Talca
RUN: 14.105.763-4	Teléfono: 1 Norte 841 1B3, Talca	Correo electrónico: -
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: -		Domicilio: -
RUN: -	Teléfono: -	Correo electrónico: -
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: Motivo Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/> Detalle: Denuncia ID 448-VII-2022, asociada a ruidos molestos por faenas desarrolladas en instalación emplazada en la vía pública



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación de cumplimiento de norma de ruido para fuentes fijas: D.S. N.° 38/2011 MMA

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Norma de emisión: D.S. N.° 38/2011 MMA

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)

☐ SI ☒ NO

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):

☐ SI ☒ NO

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:



6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: ☐ SI ☒ NO

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | <input type="radio"/> SI | <input checked="" type="radio"/> NO |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | <input type="radio"/> SI | <input checked="" type="radio"/> NO |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | <input type="radio"/> SI | <input checked="" type="radio"/> NO |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | <input type="radio"/> SI | <input checked="" type="radio"/> NO |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar): <input type="checkbox"/>

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☐ NO ☒
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☐ NO ☒
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Al momento de la inspección la unidad fiscalizable no se encuentra operando. En el lugar de emplazamiento se constató el retiro de las faenas y de todo el material asociado.



8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El personal fiscalizador que suscribe, deja constancia de los siguientes hechos:

Siendo la fecha y hora indicados en el punto primero, haciéndose presente en Calle 26 Sur, a la altura de la Calle 17 Oriente en la ciudad de Talca, es posible constatar que la instalación de faenas correspondiente a la unidad fiscalizable FAENAS CALLES 26 SUR - AMULEN, ya no se emplaza en la Calle 26 Sur. Se constató que se hizo retiro de todo el material acopiado e instalaciones anexas. No se constató presencia de acopios ni residuos en el lugar.

Se realizaron las siguientes capturas fotográficas en el lugar:



Fotografía 1. Fotografía del lugar donde anteriormente se ubicaba la unidad fiscalizable FAENAS CALLES 26 SUR – AMULEN.



Fotografía 2. Fotografía del lugar donde anteriormente se ubicaba la unidad fiscalizable FAENAS CALLES 26 SUR – AMULEN.



9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	-
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	Remitir los antecedentes al correo oficina.maule@sma.gob.cl

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Patricio Bustos Z.	SMA	



11. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma

12. RECEPCIÓN DEL ACTA	
12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Encargado <input type="radio"/> Negación de Recepción <input type="radio"/> Otro <input checked="" type="radio"/> Observaciones: No hay personal. La unidad fiscalizable ya no opera en el lugar.

