

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 21/01/2023		1.2 Hora de inicio: 08:10		1.3 Hora de término: 09:10
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Edificio Mirador del Bosque II		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable Construcción		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle Nueva 6 s/n		Comuna: Punta Arenas	Región: Magallanes y Ant. Chilena	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora SALFA S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Av. Presidente Ibáñez N° 05452, Punta Arenas		
RUT o RUN: 93.659.000-4	Teléfono: 61 221 3591	Correo electrónico: cbascunan@salfaustral.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Cristóbal Bascuñán Illanes		Domicilio: Av. Presidente Ibáñez N°05452, Punta Arenas.		
RUT o RUN: 13.689.080-8	Teléfono: +56 9 92262561	Correo Electrónico: cbascunan@salfaustral.cl		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: ---		Domicilio: ---		
RUT o RUN ---	Teléfono: ---	Correo electrónico: ---		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	Denuncia ciudadana			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas.				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:

SI ____ NO ____
No aplica

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI ____ NO ____
No aplica

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI ____ NO ____
No aplica

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO X (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) No aplica, dado que la actividad no fue ejecutada en dependencias de la Unidad Fiscalizable.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI ____ NO ____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI ____ NO ____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI ____ NO ____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI ____ NO ____ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se hace envío de Acta de Inspección ambiental el día 24/01/2023 vía correo electrónico.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 08:10 horas del día 21 de enero de 2023, se realizó actividad de fiscalización a "Edificio Mirador del Bosque II", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó domicilio cercano a la fuente de ruido, la cual se ubica en Calle Nueva 6 s/n, ciudad de Punta Arenas. Se realizó una (1) medición de niveles de presión sonora desde interior de vivienda de receptor, registrándose ruido generado por actividades propias de faenas constructivas tales como: golpeteos; tránsito de retroexcavadora; gritos de personal; sirena de retroceso de maquinaria; uso de herramientas de corte de metal; funcionamiento de grúa. Cabe mencionar que se identificó la ausencia de ruido de fondo que afecte las mediciones.

El instrumental utilizado para la medición correspondió a un Sonómetro marca Cirrus, modelo CR:162B, número de serie G066129; con su respectivo Calibrador marca Cirrus, modelo CR:514, número de serie 64905.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

El resultado de la medición fue el siguiente:

Receptor N°1 (I), inicio de medición 08:34, término de medición 08:48. Condición de medición interior.			
Medición	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	62,7	50,5	70,7
2	64,8	50,8	77,3
3	59,1	48,0	71,1
4	53,7	45,0	64,4
5	57,4	44,8	66,9
6	57,1	49,7	64,1
7	63,6	50,0	70,8
8	58,3	47,2	69,7
9	66,4	55,0	73,9

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	---
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) --	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes --	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Cristóbal Ebensperger León	Superintendencia del Medio Ambiente	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
---	---	---

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI _____ NO X _____

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro X _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

Acta de Inspección Ambiental fue remitida vía correo electrónico.