

**SERVICIO NACIONAL  
DE GEOLOGÍA Y  
MINERÍA**



OF. ORD. 1760/ 2022/

ANT.: No hay.

MAT.: Comunica situación por fiscalización. /

Iquique, 16 de noviembre de 2022

**DE : CHRISTIAN IBÁÑEZ PARRA  
DIRECTOR REGIONAL (S)- REGIÓN DE TARAPACÁ  
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

**A : SRTA. VALESKA MUÑOZ TORRES  
JEFA (S) OFICINA REGION DE TARAPACÁ  
SUPERINTENDENCIA MEDIO AMBIENTE**

Junto con saludar, informamos sobre hallazgos detectado en fiscalización realizada el 12-10-2022 en Empresa ACF NITRATOS S.A., faena Nitratos Lagunas, sector planta de procesos.

-Se detecta en construcción nueva instalación conocida como planta de gas natural, la que se encuentra en coordenadas N.-7.681.008 m; E.-428.533 m; Cota. 688 metros. Siendo que se encuentra en proceso de revisión de proyecto en SEIA.

- Se adjuntan fotografías como evidencia de lo indicado anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, se informa para toma conocimiento y gestión

Saluda atentamente a Ud.

  
**CHRISTIAN IBÁÑEZ PARRA**  
**DIRECTOR REGIONAL (S) - REGIÓN DE TARAPACÁ**  
**SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

  
**CIP/CPG/LMG.**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Srta. Valeska Muñoz T.  
Jefa (S) Oficina Superintendencia Medio Ambiente.
- Dirección Regional de Tarapacá.
- Archivo Regional Fiscalización.