

FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2023-2444-V-NE

Fechas de inspecciones	Unidad Fiscalizable	Titular
21 y 31 de agosto del 2023	ACUEDUCTO SAN ISIDRO-QUILAPILUN	ACUEDUCTO SAN ISIDRO QUILAPILÚN SPA
Tipo de fuente		R.U.T.
Actividades constructivas (según punto 12, Artículo 6°, D.S. (MMA) N° 38/11).		77.569.048-8
Motivo de la actividad de fiscalización		ID Denuncia
Fiscalización Atención de denuncias.		434-V-2023, 443-V-2023, 571-V-2023, 572-V-2023, 573-V-2023, 574-V-2023, 576-V-2023, 577-V-2023, 578-V-2023, 579-V-2023, 580-V-2023, 585-V-2023 586-V-2023, 587-V-2023, 589-V-2023 588-V-2023, 590-V-2023, 596-V-2023 597-V-2023, 598-V-2023 599-V-2023 600-V-2023 y 601-V-2023




Figura 1. *Elaboración propia*

Descripción Medio de Prueba: Puntos en que se efectuaron las mediciones de ruidos de los días 21 y 31 de agosto del 2023.



Fotografía 1. **Fecha:** 21-08-2023

Descripción Medio de Prueba: Vista de la fuente emisora desde la terraza de la vivienda, punto "P1" en donde se efectuó la

medición externa.



Fotografía 2.

Fecha: 21-08-2023

Descripción Medio de Prueba: Medición externa de ruido en punto "P2", en patio externo de la vivienda colindante a la fuente.



Fotografía 3.

Fecha: 21-08-2023

Descripción Medio de Prueba: Medición de Ruido de fondo

Registros



Fotografía 4. Fecha: 31-08-2023

Descripción Medio de Prueba: Medición externa de ruido en punto "P2", en patio externo de la vivienda colindante a la fuente.



Fotografía 5. Fecha: 31-08-2023

Descripción Medio de Prueba: Medición de Ruido de fondo