

**OF.ORD.**     1791 / 2023/

**ANT.:**     Resp. ORD. TPCA. N° 94/2023, de fecha 16 de junio de 2023, SMA.

2. ORD. TPCA N°137/2023, de fecha 05 de septiembre de 2023 presentado por el Sr. José Pedraza Jara, Jefe Oficina Región de Tarapacá, Superintendencia del Medio Ambiente, solicita revisión de antecedentes que indica.

Ingreso Oficina de Partes N° 1889, de fecha 05 de septiembre de 2023.

**MAT.:**     Informa lo que indica.

**Iquique, 21 de Septiembre de 2023**

**DE : CHRISTIAN IBÁÑEZ PARRA**  
**DIRECTOR REGIONAL (S) TARAPACÁ**  
**SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

**A : SR. JOSÉ PEDRAZA JARA**  
**JEFE OFICINA REGIÓN DE TARAPACÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**

En atención al documento que se indica en el Ant.2, donde solicita realizar revisión de los antecedentes que indica, asociados a la fiscalización realizada a la Unidad Fiscalizable "Minera Cala Cala Cosayach".

Este Servicio ha revisado los documentos presentados por el titular de la UF "Minera Cala Cala Cosayach", en respuesta a lo requerido por Acta de fiscalización y son los siguientes:

1. Carta CG 1308 23 de fecha 25-08-2023, SCM Cosayach Yodo.
2. Anexo 2: Informes Estado Pilas Piscinas Obras de Conducción.  
Informes semestrales correspondientes al año 2022 y 2023 del estado de pilas, piscinas, obras de conducción y contingencias ambientales en faena de Cala Cala.
3. Anexo 3: Registro de Tronaduras.  
Remitir la cantidad de tronaduras mensuales y anuales correspondientes al año 2022 y 2023 y el horario de ejecución de las mismas.
4. Anexo 4: Procedimiento de Tronaduras.  
Documento correspondiente al Procedimiento de tronaduras, donde se detallen los riesgos y controles implementados por la ejecución de tronaduras.

De acuerdo con lo presentado por el Titular de la Unidad Fiscalizable, se tienen las siguientes observaciones a los documentos con el fin de robustecer la información:



- Anexo 2: "Informe Semestral Estado Pilas Piscinas Obras de Conducción", se debe:
  - a. Insertar columnas que indiquen la totalidad de pilas realizadas, identificadas con número y coordenadas UTM, además de su estado operativo, es decir, operativa o no operativa.
- Anexo 3: La "Planilla Verificación de Control Emisiones Faena Cala Cala", se debe:
  - a. Incluir columnas donde se indique la cantidad de tiros a tronar por cada tronadura realizada.
  - b. Incluir columnas donde se indique las toneladas a tronar por cada tronadura realizada.
  - c. Dichos requerimientos deben ser implementados en los futuros informes a presentar a la Plataforma de la SMA.

Terminada la revisión de los antecedentes presentados por la empresa, no se emiten observaciones a los documentos asignados precedentemente con los numerales 1 y 4.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**CHRISTIAN IBÁÑEZ PARRA**  
**DIRECTOR REGIONAL (S) – REGIÓN DE TARAPACÁ**  
**SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

  
CIP/CPG/cpg.

Distribución:

- Sr. José Pedraza J.  
Jefe Oficina Región de Tarapacá  
Superintendencia del Medio Ambiente.
- Archivo Digital Dirección Regional.
- Archivo Digital Fiscalización – Tarapacá.