

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

① En el marco de la denuncia IDM3 484-XIII-2021, durante las 14-10 horas del día 19 de enero de 2023, se procedió a efectuar una actividad de inspección en un receptáculo cercano al dispositivo fiscalizador, que corresponde a un tanque de almacenamiento estanco propiedad de Enel, para verificar el estado de mantenimiento de los niveles de presión, entre otros, por este dispositivo. ② Al momento de la visita no se constató el ruido denunciado, por lo que no se realizaron mediciones de ruido. ③ Tras la autorización de esta fiscalización, se entregó copia a la SMS, para su evaluación y resolución.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____
Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: