

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL D.S. N°38/11 MMA – ETFA

1. ANTECEDENTES																																											
Fecha de Inspección: 07-11-2023		Hora de inicio: 22:59																																									
		Hora de término: 23:43																																									
Nombre de la actividad inspeccionada: Supermercado Sureños																																											
Ubicación de la actividad inspeccionada: Los Deportistas N°951		Comuna: Puerto Montt	Región: Los Lagos																																								
Huso: 18 G	Coordenada Norte (WGS84): 5.407.163	Coordenada Este (WGS84): 673.580																																									
2. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS																																											
<p>En el marco de la denuncia ID 7_UF Supermercado Sureños, siendo las 22:59 horas del día 07 de noviembre de 2023, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable “Supermercado Sureños”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.</p> <p>Se realizó una Medición Interna de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad comercial (Local Comercial), entre estas, ruido de motor de sistema de refrigeración. El ruido de fondo percibido fue ladridos de perros lejanos y tránsito vehicular lejano, el cual afectó la medición y se midió en mismo lugar del Receptor N°1 con condición de ventana cerrada y la fuente de ruido inactiva a las 23:45 horas. La medición arrojó los siguientes valores:</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 1. Medición Interna.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Medición</th> <th>NPS_{eq}</th> <th>NPS_{mín}</th> <th>NPS_{máx}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>43,6</td><td>42,1</td><td>45,7</td></tr> <tr><td>2</td><td>43,0</td><td>40,1</td><td>44,4</td></tr> <tr><td>3</td><td>43,2</td><td>40,4</td><td>45,3</td></tr> <tr><td>4</td><td>43,5</td><td>41,9</td><td>44,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>43,5</td><td>42,3</td><td>46,2</td></tr> <tr><td>6</td><td>43,2</td><td>40,5</td><td>45,6</td></tr> <tr><td>7</td><td>43,9</td><td>43,1</td><td>48,2</td></tr> <tr><td>8</td><td>43,0</td><td>42,1</td><td>44,4</td></tr> <tr><td>9</td><td>43,5</td><td>42,6</td><td>46,4</td></tr> </tbody> </table> <p>Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.</p>				Medición	NPS _{eq}	NPS _{mín}	NPS _{máx}	1	43,6	42,1	45,7	2	43,0	40,1	44,4	3	43,2	40,4	45,3	4	43,5	41,9	44,6	5	43,5	42,3	46,2	6	43,2	40,5	45,6	7	43,9	43,1	48,2	8	43,0	42,1	44,4	9	43,5	42,6	46,4
Medición	NPS _{eq}	NPS _{mín}	NPS _{máx}																																								
1	43,6	42,1	45,7																																								
2	43,0	40,1	44,4																																								
3	43,2	40,4	45,3																																								
4	43,5	41,9	44,6																																								
5	43,5	42,3	46,2																																								
6	43,2	40,5	45,6																																								
7	43,9	43,1	48,2																																								
8	43,0	42,1	44,4																																								
9	43,5	42,6	46,4																																								
3. PARTICIPANTES																																											
ETFA a cargo de la actividad: SERCOAMB		Código ETFA: 019-02																																									
Responsable de la actividad (Inspector Ambiental): Javier Olivero		Código IA: 14.525.050-1																																									