

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 23 de enero de 2024		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 10:15		<b>1.3 Hora de término:</b> 13:20
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Parque Solar Tamarugo 3MW.			<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Operación.	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Sector Santa Ana, ubicado al sur del poblado de La Tirana.			<b>Comuna:</b> Pozo Almonte.	<b>Región:</b> Tarapacá.
<b>1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable:</b> Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA.			<b>Domicilio Titular:</b> Avenida Vitacura N°2939, oficina 1901, Las Condes.	
<b>RUT o RUN:</b> 76.217.288-7	<b>Teléfono:</b> +56 9 7954 3391		<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:eduardo.vega@cvegroup.com">eduardo.vega@cvegroup.com</a>	
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Erich Schnake Walker.			<b>Domicilio:</b> Avenida Vitacura N°2939, oficina 1901, Las Condes.	
<b>RUT o RUN:</b> 15.325.038-3	<b>Teléfono:</b> +56 9 9840 9265		<b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:eduardo.vega@cvegroup.com">eduardo.vega@cvegroup.com</a>	
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b>			<b>Domicilio:</b>	
<b>RUT o RUN</b>	<b>Teléfono:</b>		<b>Correo electrónico:</b>	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 DEL MMA "ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N°146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA"				



## 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ____ NO ____	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ____ NO ____	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI ____ NO ____
---	---	--

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI \_\_\_\_ NO X (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)  
 Ver punto 6 del acta.  
**En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:**

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ____ NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ____ NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ____ NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ____ NO ____

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No se llevó a cabo reunión de inicio con el titular debido a que la actividad de inspección ambiental se llevó a cabo en el domicilio de denunciante. Se hará notificación del acta al titular posterior a medición.

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 10:15 horas del día martes 23 de enero de 2024 se realizó actividad de inspección ambiental a la UF "Parque Solar Tamarugo 3MW", con el objetivo de realizar medición de Niveles de Presión Sonora generados a partir del funcionamiento del recinto para verificar el cumplimiento del Instrumento de Carácter Ambiental fiscalizado correspondiente al D.S. N°38/2011 MMA.

Para lo anterior, se visitó el domicilio del denunciante, el día y hora indicado por él, realizándose la medición desde el patio de la parcela del denunciante, aledaño a la fuente emisora de ruidos, lugar señalado por el receptor como el punto más expuesto al ruido dentro del domicilio.

El sonómetro utilizado correspondió a marca CIRRUS modelo CR:162B y número de serie G066138. El calibrador utilizado correspondió a marca CIRRUS, modelo CR:514 y número de serie 64887.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Receptor 1: Inicio de medición de ruido a las 10:20 horas, medición externa.

Punto	NPSeq (dBA)	NPSmín (dBA)	NPSmáx (dBA)
1	52,2	36,8	57,8
	52,3	42,1	57,8
	51,9	37,0	56,8

Se constató que el ruido medido correspondió al funcionamiento del parque solar y equipo generador. Se realizó medición de ruido de fondo del espacio rural (aves, viento), siendo estos los siguientes valores:

	5'	10'	15'	20'	25'	30'
NPSeq (dBA)	31	32	---	---	---	---

Siendo las 13:20 horas se dio por finalizada la inspección ambiental.



<b>8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR</b>		
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	
1		
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles):</b>		<b>Dirección de la oficina a la que debe ser enviada la información o antecedentes:</b>
<b>9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Organismo</b>	<b>Firma</b>
Tamara González G.	SMA	
José Miguel Pedraza J.	SMA	
<b>10. OTROS ASISTENTES</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Institución/Empresa</b>	<b>Firma</b>
(No hay)		
<b>11. RECEPCIÓN DEL ACTA</b>		
<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)  <b>SI</b> ____ <b>NO</b> <u><b>X</b></u> ____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b>  <b>Ausencia del Encargado</b> ____ <b>Negación de Recepción</b> ____  <b>Otro</b> <u><b>X</b></u> ____  <b>Observaciones:</b> Se notificará al titular posterior a medición.	

