

Coronel, 11 de junio de 2024

Señor:
Juan Pablo Granzow
Superintendencia del Medio Ambiente
Región del Biobío

Mat.: Respuesta Acta de
Fiscalización Resolución Exenta
N°054/2024

Por medio de la presente, yo, Raúl Dagoberto Bahamondes Soto, RUT 10.502.761-3, vengo a dar respuesta a la Resolución Exenta OBB N°054/2024, cuya solicitud indica lo siguiente:

1. *Análisis semestrales para los años 2022, 2023 y 2024 de sólidos suspendidos aguas debajo de la descarga del pozo sedimentador, de acuerdo con lo establecido en el considerando 5.2 de la RCA 173/2016.*
2. *Comprobante de carga en el Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA de los análisis semestrales de sólidos suspendidos aguas debajo de la descarga del pozo sedimentador desde el inicio de la operación a la fecha.*

Al respecto, conforme a lo solicitado, es posible indicar que a la fecha no se han ejecutado monitoreos semestrales de sólidos suspendidos en la Quebrada Sin Nombre, ya que producto de la extracción iniciada en el año 2016, no se han ejecutado obras que conduzcan las agua lluvia hacia la quebrada, por lo que no se han desarrollado los monitoreos asociados a una intervención del cauce.

Cabe indicar que la Quebrada Sin Nombre, es un curso de agua temporal que se activa solamente cuando existen precipitaciones, por lo que su monitoreo está acotado a eventos de precipitación que generen escurrimiento superficial.

Sin perjuicio de lo anterior, dada la modificación de la RCA N°173/2016 mediante RCA N°181/2019, se ha desarrollado un proyecto de modificación de cauce aprobado sectorialmente por la DGA (resolución N°000785/2021), para lo cual se están desarrollando las gestiones necesarias para su materialización. Por lo anterior, actualmente DITONER y CÍA LTDA, solicitó con algunos laboratorios certificados de la zona cotizaciones para la realización de los monitoreos comprometidos previo a la ejecución de las obras de Modificación de Cauce y el avance de extracción. Como prueba de ello, se adjuntan en el Anexo N°1 los comprobantes de la comunicación establecida con la empresa Bureau Veritas para el desarrollo del monitoreo.

Cabe mencionar que la empresa se encuentra absolutamente comprometida con el cumplimiento de todas las medidas y obligaciones asociadas a las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto, por lo que ha iniciado un proceso de regularizar y actualizar el cumplimiento de sus compromisos, a partir de lo cual se está gestionando con una consultora ambiental la ejecución de las medidas y monitoreos comprometidas, con el objetivo de contar con la información requerida a la brevedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Raúl Dagoberto Bahamondes Soto

10.502.761-3

Representante legal

DITONER y Cía Ltda.

DITONER Y CÍA. LTDA.

RUT: 52.009.127 - 8

Patagual Km. 7,8

El Maitán S/N. Coronel

ANEXO N°1. COMPROBANTE DE COMUNICACIONES CON ETFA



FORMULARIO PARA COMPLETAR DATOS DEL INFORME DE RESULTADOS SEGÚN DIRECTRICES ETFA

IMPORTANTE:

1. Si el titular de proyecto, actividad o fuente no entrega la información solicitada en un plazo de 5 días hábiles, la segunda solicitud será con copia a la SMA, todo esto de acuerdo a las directrices señaladas por este organismo fiscalizador ambiental.
2. Si la información solicitada no es reportada por el titular de proyecto, actividad o fuente, los informes de resultados serán emitidos sin modalidad ETFA.

Parte I:

(Información exigida por de acuerdo con resoluciones exentas 573/2022, 574/2022 y 575/2022 de la Superintendencia del Medioambiente)

Identificación del Titular del proyecto, actividad o fuente	DITONER Y CIA LTDA
Rut	52.003.127-8
Giro	EXTRACCION DE ARIDOS, CANTERA
Identificación del instrumento ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente* (RCA, Resolución exenta u otro)	RCA 173/2016 RCA181/2019
Actividad de la Inspección (Nombre del proyecto, actividad o fuente, esta información se obtiene de la RCA)	EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE ARIDOS PATAGUAL, REGION DEL BIOBIO
Objeto de la Inspección (esta información se obtiene de la RCA)	Dar cumplimiento al Considerando 7.4.3 RCA N°181/2019: "Monitoreo de calidad de agua, antes durante y posterior a la ejecución de las obras"; y al Considerando 5.2 RCA N°173/2016: "Se realizará un análisis semestral de los sólidos suspendidos aguas debajo de la descarga, durante la vida útil del proyecto se llevará a cabo un mantenimiento periódico de la obra proyectada."
Nombre del Representante Legal del proyecto, actividad o fuente	RAUL DAGOBERTO BAHAMONDES SOTO
Rut Representante Legal	10.502.761-3
En caso de ser necesario, cliente acepta la subcontratación de ensayos (Marcar opción)	<input type="checkbox"/> X Acepta subcontratación de actividades ETFA <input checked="" type="checkbox"/> No Acepta subcontratación de actividades ETFA

Resolución exenta N°573/2022, 574/2022; 575/2022.

a.-Punto 15.2 "Contenidos generales mínimos del Informe de resultados".

b.-Punto 15.3 "Subcontratación de actividades"

(*) Se deben identificar por punto de muestreo si corresponde.



FORMULARIO PARA COMPLETAR DATOS DEL INFORME DE RESULTADOS SEGÚN DIRECTRICES ETFA

Parte II:

(Información exigida por de acuerdo con resoluciones exentas 573/2022, 574/2022 y 575/2022 de la Superintendencia del Medioambiente)

Para emitir correctamente sus informes de fiscalización ambiental, es de suma importancia que complete la siguiente información, considerando las siguientes observaciones:

- Favor tachar o llenar con N/A, cuando la matriz no aplique.
- Si la matriz individualizada en su RCA no se encuentra en el listado, seleccionar "Otra" e indicar claramente la información indicada en la RCA respectiva.

MATRIZ	Nombre asignado a la matriz o producto en su RCA	Norma objeto de análisis solicitado en su RCA	Puntos de Muestreo asociados
Agua Potable/Bebida	N/A	N/A	N/A
Agua para Fines Industriales	N/A	N/A	N/A
Fuentes de Captación	N/A	N/A	N/A
Agua Residual	N/A	N/A	N/A
Agua Subterránea	N/A	N/A	N/A
Agua Superficial	Quebrada Sin Nombre	Tabla 4 Requisitos generales de agua destinadas a vida acuática NCh 1333 de 1978 - Norma chilena sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos	1 punto de muestreo aguas debajo de la descarga
Agua de Mar	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> Otra: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	N/A	N/A	N/A

Nombre Persona Responsable Entrega Información	Marta Salazar
Cargo Persona Responsable Entrega Información	Contador
Fecha	11/06/2024
/Firma	

Ejemplo de llenado:



FORMULARIO PARA COMPLETAR DATOS DEL INFORME DE RESULTADOS SEGÚN DIRECTRICES ETFA

MATRIZ	Nombre asignado a la matriz o producto en su RCA	Puntos de Muestreo asociados
Agua Residual	Agua servida	Cámara exterior baños Nivel 3 Cámara interior Nivel 2
Agua Subterránea	Agua de pozo	Pozo Puntilla Litre



Buscar correo



Redactar

2 de 172

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

MARTA SALAZAR CANCINO
CONTADOR
DITONER
985020320- 964963247

----- Mensaje reenviado -----

De: **Marta Salazar Cancino** <marta.salazar@ditoner.cl>

Fecha: El mar, 11 jun. 2024 a la(s) 15:37

Asunto: Formulario

Para: Jaime Ricardo Rene Montesinos Sanles <Jaime.montesinos.ext@bureauveritas.com>

Buenas tardes

Adjunto

Gracias

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

