



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 12/07/2024	1.2 Hora de inicio: 14:10	1.3 Hora de término: 15:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Molino El Carmen		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: V. MacKenzie 20, Lautaro
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Dante Hauri Gomez		1.7 Domicilio: V. MacKenzie 20, Lautaro
1.8 RUT o RUN: 7.883.493-5	1.9 Teléfono: 998874849	1.10 Correo electrónico: molinaelcarmen@gmail.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Dante Hauri Gomez		1.12 Domicilio de notificación por correo: V. MacKenzie 20, Lautaro.
1.13 RUT o RUN: 7.883.493-5	1.14 Teléfono: 998874849	1.15 Correo electrónico: molinaelcarmen@gmail.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 Programada	2.2 X No programada Motivo: Denuncia: X Oficio: Otro:
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS N° 38/2011 MMA.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Control de emisiones acústicas

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO
3.4 Imprevistos:		
3.5 Actividades Pendientes:		

4. OBSERVACIONES		

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Diego Maldonado Bravo	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) En atención de denuncia por ruidos provenientes del Molino El Carmen de Lautaro, se realiza una inspección por parte de la SMA.
- 2) En Municipalidad de Lautaro se consulta sobre los datos de contacto de persona denunciante que presenta una denuncia por ruidos en la municipalidad. Una vez obtenida la dirección el fiscalizador se presenta en vivienda pero está al parecer no teniendo personas en su interior al momento de la inspección.
- 3) Se realiza inspección en Molino El Carmen, en el recinto del molino, se realiza una reunión informativa con el Sr. Dante Hauri, propietario del molino y representante legal. En reunión se explica el motivo de la fiscalización y normativa aplicable. Por su parte, el Sr. Hauri, muestra la instalación al fiscalizador y se inspecciona el galpón en donde se ubican los equipos que realizan el proceso de molinización, que sería el principal generador de ruidos. El Sr. Hauri señala que en el mes de enero del 2024, instaló como medida de control de ruido, 6 ventanas (la totalidad) acústicas en todo Oeste del galpón por el lado del vecino más próximo en calle V. Mackenro. Además informo que se realizan mantenimientos y limpiezas periódicas de los equipos, teniendo inspecciones mecánicas cada 3 meses y una mantenimiento general de una anual. Respecto al horario de funcionamiento generalmente se trabaja 24 h de lunes a sábado en gran parte del año, sin embargo, existieron ajustes a los horarios desde el presente mes de julio.
- 5) Se constata las ventanas acústicas en galpón y se observa que las principales fuentes emisoras de ruidos se mantienen en el interior del galpón.
- 6) Se toman fotografías y geometrizar.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: