

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 11 – 10 - 2024	1.2 Hora de inicio: 10:00	1.3 Hora de término: 14:00		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Encurtidos ARCA		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Avenida Padre Alfonso Araya #1031, Villa Prat		Comuna: Sagrada Familia	Región: Maule	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Arturo Campos Torres		Domicilio: Avenida Padre Alfonso Araya #1031, Villa Prat		
RUT o RUN: 6.067.850-2	Teléfono: 990799162	Correo electrónico: productosarca@gmail.com		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Arturo Campos Torres		Domicilio: Avenida Padre Alfonso Araya #1031, Villa Prat		
RUT o RUN: 6.067.850-2	Teléfono: 990799162	Correo Electrónico: productosarca@gmail.com		
1.9 Persona encargada o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Margarita Campos Cavieres		Domicilio: Avenida Padre Alfonso Araya #1031, Villa Prat		
RUT o RUN: 6.070.606-1	Teléfono: 981588419	Correo electrónico: productosarca@gmail.com		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	Actividad de inspección en atención a denuncia por disposición de residuos sólidos, líquidos y malos olores.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar posible elusión a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
<ul style="list-style-type: none"> • Ley N°19.300/1994 Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. • Decreto Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental. 				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió colaboración por parte de quienes sean objeto de la fiscalización: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____ NO APLICA ____		



5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u> X </u> NO <u> </u> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u> X </u> NO <u> </u> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u> X </u> NO <u> </u> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u> X </u> NO <u> </u> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se realizaron registros fotográficos y se tomaron coordenadas UTM (WGS 84).

El Titular recibirá el acta vía digital tras firma de la autorización de Notificación diferida por medios digitales de la Sra. Margarita Campos Cavieres (secretaria), en representación del Titular, al siguiente correo electrónico: productosarca@gmail.com.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad comenzó con la reunión de inicio, en la cual participó la Sra. Margarita Campos Cavieres, secretaría, en representación del Titular. Se indicó, por parte de quien suscribe, que la inspección ambiental es complementaria a inspección realizada previamente y que se basa en la atención a una denuncia, las materias, estaciones y normativa a inspeccionar, además de los métodos de inspección que se utilizarían.

Entregada la información se le dio espacio al Titular para contextualizar sobre el estado de la UF, a lo que la Sra. Margarita Campos indica que se encuentran realizando, principalmente, proceso de selección de chucrut. Agrega que habilitaron la zona exclusiva para el lavado de bins, asegurando una adecuada gestión de las aguas. Finalizada la explicación, se comenzó con el recorrido.

Se recorrió parte de la UF, constatándose la habilitación del área de lavado de bins, destinada exclusivamente para ello. Luego se constató la actividad de selección de chucrut, donde la parte no seleccionada era separada para ser utilizada en la elaboración de salsa americana. La Sra. Campos señala que aquella parte que no es utilizable en ninguno de los productos es gestionada como residuo asimilable a domicilio, siendo dispuesta en bolsas de basura y retiradas por el camión recolector de residuos domiciliarios. Se constató que al interior de contenedores de basura existen residuos asociados al proceso (se tomaron fotografías al interior de contenedores de basura). Al interior de la UF, se perciben notas de olor a vinagre, con distintas intensidades dependiendo de las unidades de proceso.

Estero

Se constató que el estero, a la altura de la UF (coordenadas UTM: 6.113.601 N – 261.980 E) no presenta un flujo de agua, presentándose algunas pozas. Se bajó al cauce del estero comenzando un recorrido aguas arriba de la UF, donde se constató condiciones similares en relación al flujo, existiendo sectores con agua estancada. Posteriormente, se recorrió el cauce aguas abajo de la UF, donde se constató nuevamente pozas de agua estancada, hasta llegar a la confluencia con otro estero (coordenadas UTM: 6.113.593 N – 261.938 E) el cual si mantenía un caudal permanente. En el agua, se constata la proliferación de algas y sedimentos asociados a materia orgánica. Al retorno hacia la UF, se constató en un área del estero la existencia de residuos sólidos asociados al proceso productivo (partes de zanahorias y cebollas), a lo que la Sra. Campos señala que son restos que ocasionalmente son dispuestos por trabajadores, pese a las reiteradas indicaciones que se les han dado, y que derivan del lavado de sus botas o de descartes menores durante sus labores cotidianas.

En materia de olores, durante el recorrido se percibieron notas de olor asociadas a vinagre/agrios en el área cercana a la UF de intensidad media, mientras que aguas abajo se identificaron notas de olor a aguas servidas en intensidad fuerte.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR LA O EL TITULAR

Nº	Descripción	
-	-	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles):	No aplica.	Dirección electrónica a la que debe ser enviada la información o antecedentes: No aplica.

9. FISCALIZADORAS Y FISCALIZADORES PARTICIPANTES

Nombre	Organismo	Firma
Maximiliano Rojas Y.	SMA	

10. OTRAS PERSONAS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Margarita Campos Cavieres	ARCA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 La persona encargada o responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia de persona encargada <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Observaciones: El Titular autoriza el envío del Acta de Inspección Ambiental a la siguiente dirección: productosarca@gmail.com
--	---

