

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 08-05-2025		1.2 Hora de inicio: 15:05		1.3 Hora de término: 15:40
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Construcción calle Lynch N°1242 - Iquique			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación.	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle Patricio Lynch N°1242			Comuna: Iquique.	Región: Tarapacá.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: SOCIEDAD MEDICO-KINESICA KINIED IQUIQUE LIMITADA			Domicilio Titular: ANIBAL PINTO Nº1125, IQUIQUE	
RUT o RUN: 76.476.936-8	Teléfono:		Correo electrónico:	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:			Domicilio:	
RUT o RUN:	Teléfono:		Correo Electrónico:	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: LUIS SANTANDER			Domicilio:	
RUT o RUN: 10.769.227-4	Teléfono: 984651280		Correo electrónico: luissanta2508@gmail.com	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	Denuncias por ruidos molestos			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 DEL MMA "ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA"				



## 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:  
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI \_\_\_\_ NO X (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- Se informaron las materias objeto de la fiscalización
- Se informó la normativa ambiental pertinente
- Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
- Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No se llevó a cabo reunión de inicio con el titular debido a que la actividad de inspección ambiental se realizó en domicilio de receptor.

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 15:05 horas del 08 de mayo de 2025 se realizó actividad de inspección ambiental a la UF "Construcción calle Lynch N°1242 - Iquique" con el objetivo de realizar medición de Niveles de Presión Sonora generados a partir de las actividades ejecutadas en el lugar para verificar el cumplimiento del Instrumento de Carácter Ambiental fiscalizado correspondiente al D.S. N°38/11 del MMA.

Con respecto a lo anterior, la medición se llevó a cabo en domicilio del denunciante, realizándose en oficina trasera de segundo piso con ventana abierta, lugar señalado por receptor como el punto más expuesto al ruido dentro del domicilio.

El sonómetro utilizado correspondió a marca Larson Davis, modelo LxT2 y número de serie 0006644. El calibrador utilizado correspondió a marca Larson Davis, modelo CAL150 y número de serie 6536.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Receptor 1: inicio de medición 15:12 horas, medición interna (oficina trasera de segundo piso), con ventana abierta.

Punto	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	NPS <sub>mín</sub> (dBA)	NPS <sub>máx</sub> (dBA)
1	83,7	66,4	87,2
	80,9	56,6	86,9
	86,4	68,9	91,7
2	82,1	64,3	85,7
	81,3	60,9	86,0
	80,4	57,8	85,6
3	84,0	68,1	87,9
	85,4	77,7	89,8
	83,9	68,1	87,5

Se constató que el ruido medido correspondió a maquinaria picadora de roca.





Respecto del ruido de fondo, no afectó la medición.

Siendo las 15:40 horas se dio por finalizada la inspección ambiental.


### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	En caso de que implemente alguna de las medidas mencionadas en la Carta de Advertencia adjunta, se solicita informarlas dentro del plazo establecido y a las direcciones de correo indicadas bajo este párrafo.

**Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles).** 3 días hábiles, a contar de la notificación de la presente Acta.

**Dirección de la oficina a la que debe ser enviada la información de antecedentes.** [oficina.tarapaca@sma.gob.cl](mailto:oficina.tarapaca@sma.gob.cl)

### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Tamara González	SMA	

### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
No hay		

### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

**11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:**  
(Marque con x según corresponda)  
SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_

Observaciones:

*Acta de inspección recepcionada por:*

*Luis Santander*  
*10.769.227-4*

