

Día	Mes	Año
14	9	2020

N° Ficha

N° Folia
N° 00674

ACTA DE INSPECCIÓN

Vecino

Nombre: Gonzalo Anibal OSSA DIAZ Rut: 18.167.800-3

Dirección: Malloa Escond. 84 Casa 8 Fono: 994922287 E-Mail: gonzalossa@hotmail.com

Empresa

Razón Social: _____

Nombre de Fantasía: _____ Rut empresa: _____

Representante Legal: _____ Rut R.L: _____

Tipo de Visita: Explanación de obra de restauración

Observaciones: Se realiza inspección de obra de restauración del Teatro San Pedro (Centro Cultural) que se encuentra al costado del domicilio.

Gonzalo Ossa
FIRMA DEL RECEPTOR

Agustina Navarrete
FIRMA FUNCIONARIO
Teléfono: Agustina Navarrete
Email: Providencia.cl