



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES					
1.1 Fecha de Inspección: 16/04/18		1.2 Hora de inicio: 09:53		1.3 Hora de término: 11:09	
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INFODEMA S.A.					
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. ESPAÑA N° 1000			Comuna: VALDIVIA		Región: XIV LOS RÍOS
Coordenada Norte (WGS84): 5592.075		Coordenada Este (WGS84): 659.119		Huso: 19S 18S X	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENRIQUE NIETO SERON			Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): AV. ESPAÑA N° 1000		
RUT o RUN: 10.079.324-5		Teléfono: 632278056		Correo electrónico: enieto@mfodema.cl	
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CARLOS ROBLEJ					
RUT o RUN: 93.184.570-7		Teléfono: 632278020		Correo electrónico: carlos@mfodema.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN					
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada		Denuncia: _____	
				Oficio: _____	
				Otro: _____	
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):		Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
		D.S. N° 90 / 2001		D.S. N° _____ / _____	
		D.S. N° _____ / _____		D.S. N° _____ / _____	
		Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
		N° 18 / 2009 / CANAMA		N° _____ / _____ / _____	
		N° _____ / _____ / _____		N° _____ / _____ / _____	
2.4 Otro(s) Instrumento(s):		Tipo RPN N° 2600/2008		Organismo emisor DIRECTEMAR	
		Tipo _____ N° _____ Año _____		Organismo emisor _____	
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:		- MONITOREO DE RILES - MANEJO TABLA 2 D.S. 90 - VERIFICACION ESTADO PUNTA ALMOCORRAN			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
		3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)	
- FALTA DE CERTIFICADO DE LABORATORIO DE LOS MONITOREOS DE AUTO CONTROL DE LOS ULTIMOS MONITOREOS	

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
BARBARA WINTERNA	DIRECTEMAR	[Firma]

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- INICIO INSPECCIÓN AMBIENTAL: 09:53. A EMPRESA INDEMA S.A.
- REUNIÓN INFORMATIVA CON EL SEÑOR CARLOS PROBLEY, JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
- JUNTO A PERSONAL DE LABORANDO SES, SE VISITÓ LA CÁMARA DE MONITOREO DE RÍOS, PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTÓNOMO DE MONITOREO.
- EQUIPO FUE UTILIZADO, PLY Y TERMOPLÁSTICA Y AQUEL OPERATIVO PARA TOMA DE MUESTRA DE OXÍGENO.
- EQUIPO UTILIZADO: 21-TMA-04.
- 1ª MUESTRA FUE TOMADA A LAS 10:28. LA MUESTRA SE APROXIMA DE ZONAS DE OJERA Y MUY TURBIA.
- EL DIA DE LA INSPECCIÓN ESTÁ LLOVIENDO.
- SE REALIZÓ RECORRIDO POR LA EMPRESA, SIGUIENDO LA CANAL DEL RÍO.
- SE CONSULTÓ LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE MONITOREO INMEDIATA EN ALC 018/2009.
- EL CANAL DEL RÍO ES ABIERTO Y CADA VEZ CON TRONCOS TIENE RESIDUOS PARA LA RETENCIÓN DE TRONCOS DE MADERA Y RESIDUOS DE NOTAS.
- SE CONSULTÓ QUE MATERIAL SÓLIDO DE RESIDUOS DEL ENVASE FENDOLIL ES INSISTENTE EN UNIFORMES PARA DISPOSICIÓN FINAL. Y QUE EL RESIDUO LÍQUIDO DE ESTE MISMO PEGAMENTO, SE ENVIADO A UN ESTANQUE PARA SU POSTERIOR RETIRO POR LA EMPRESA OXÍQUIM.
- DURANTE RECORRIDO POR EL CANAL DEL RÍO, POR EL COSTADO DEL BARRIO DE LA ENCLAVADA, SE PUDO APROXIMAR UNO DE FENDOLIL DERRAMADO EN EL VIELO, EL CUAL LLEGA MEDIANTE UNA PEQUEÑA CANALITA PRODUCIDA DEL ARRASTRE POR LUVIA, AL CANAL DEL RÍO. SI BIEN, NO ES GRAN CANTIDAD, SE CONSULTA DEFICIENTE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE ESTE PEGAMENTO.
- SE FOTOGRAFARON LOS LUGARES RECORRIDOS.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA


7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:





ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 17/04/18		1.2 Hora de inicio: 10:40		1.3 Hora de término: 11:15
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INFODENA S.A				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. EL PAJA N° 1000		Comuna: VALPARAISO	Región: XIV VALPARAISO	
Coordenada Norte (WGS84): 5592075		Coordenada Este (WGS84): 651119		Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENRIQUE NIETO JERON		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): AV. EL PAJA 1000		
RUT o RUN: 10 074 324-5		Teléfono: 63227856		Correo electrónico: enieto@mpdm.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CARLOS ROBLEJ				
RUT o RUN: 13.184.570-7		Teléfono: 63227820		Correo electrónico: crosas@mpdm.cl
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada		2.2 No programada		Denuncia: Oficio: Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):		Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental
		D.S. N° 90 / 2001		D.S. N° / D.S. N° / D.S. N° /
		Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)		
2.4 Otro(s) Instrumento(s):		Tipo RPM N° 126001300 Año 2008 Organismo emisor DIRECTORIA MAR		
		Tipo N° Año Organismo emisor		
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:		- VERIFICAR MUESTRA TABLA 2 D.J. 90 - VERIFICAR ESTADO DE LA DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS.		
3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN				
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X		3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X		3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO
4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones) - DURANTE TARDE DEL DIA 16/04/18, SE INFORMA QUE LABORATORIO SBS NO DEBE HACER EL MONITOREO, POR SER LA MISMA EMPRESA CONTRATADA POR INFODENA PARA HACER SU MONITOREO.				
5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)				
Nombre (Nombre, Apellidos)		Organismo (s)		Firma
BARBARA QUEVEDO		DIRECTORIA		



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EL DIA 17 ABRIL 2018. (~~A INTERVENIR~~) SE ASISTIO A LA EMPRESA INTERVENIR A HACER REPARACIONES A LA ZONA DE DERRAMA DEL RIL.

SE ASISTIA CON PRESENCIA DE HODEROS, PRODUCTOS DE ALIMENTACION DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS (ASTILLEROS, OTRAS REPARACIONES)

SE INFORMA AL JEFE CARLOS ROJAS QUE EL MONITOR DE RIL FUE SUSPENDIDO, PORQUE LA DERRAMA SE HA QUEDADO EN LA REALIDAD LA MONITOR DE MONITOR.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: