

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección:  11 ABRIL 2019	1.2 Hora de inicio:  11:20	1.3 Hora de término:  12:30		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:  INFIDEMA S.A.	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda)  OPERATIVA			
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:  AV. ESPAÑA N° 1000	Comuna:  VALPARAISO	Región:  XIV		
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:  INFIDEMA S.A.	Domicilio Titular (para efectos de notificación):  Av. ESPAÑA N° 1000			
RUT o RUN:  92.145.000-0	Teléfono:  2278058	Correo electrónico:  cnsks@medioambiente.cl		
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:  ENRIQUE MIRANDA VELASCO	Domicilio:  Av. ESPAÑA N° 1000			
RUT o RUN:  10.079.324-5	Teléfono:  2278058	Correo electrónico:  cnsks@medioambiente.cl		
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección:  CARLOS RIBOLLES	Domicilio:  Av. ESPAÑA N° 1000			
RUT o RUN:  18.184.570-7	Teléfono:  999188532	Correo electrónico:  cnsks@medioambiente.cl		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CONTROL DÍMECOP</li> <li>- CUMPLIMIENTO TABLA N° 2 D.F. 90</li> <li>- VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE RESIDOS</li> </ul>	

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

RCA N° 18 / 2009  
RPM. N° 12600 / 518 D.E. 2008.

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

5.1 Existió oposición al ingreso: SI <u>  </u> NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <u>  </u> NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO <u>  </u> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO    (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI X NO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI X NO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI X NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI X NO

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- A LAS 11:20 SE ACERCO A EMPRESA INFODEMA PARA FISCALIZACION AMBIENTAL, JUNTO A PERSONAS DEL LABORATORIO ANAM.
- EN CAMANAS DE MONITOREO SE INSTALO ESTACION AUTOMATICO MA 157 DE ANAM, EL CUAL DURANTE OPERATIVO TOMO 100 MUESTRAS DE 1 L. CADA UNA DE LAS MUESTRAS FUE MEDIDA EN pH. Y TAMBIEN FUE MEDIDA LA CANTIDAD DE CAUDAL EN EL ANTEL DEL RÍO.
- EN ESTE MUESTREO FUE MEDIDA ALTA CONCENTRACION DE pH. Y TAMBIEN FUE MEDIDA LA CANTIDAD DE CAUDAL EN EL ANTEL DEL RÍO.
- EN ESTE MUESTREO FUE MEDIDA ALTA CONCENTRACION DE pH. Y TAMBIEN FUE MEDIDA LA CANTIDAD DE CAUDAL EN EL ANTEL DEL RÍO.
- EN ESTE MUESTREO FUE MEDIDA ALTA CONCENTRACION DE pH. Y TAMBIEN FUE MEDIDA LA CANTIDAD DE CAUDAL EN EL ANTEL DEL RÍO.
- SE VISITO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, CUYAS UNIDADES SE ENCONTRAN OPERATIVAS. SE FISICO EL FLUJO PERMANENTE DEL RÍO, DONDE SE APRECIA FUERZA DEL AGUA LIBRE DE RESIDUOS FORESTALES. CABO SEPARAR QUE EN LA IMPRESA NO HAY EVENTOS DE LLUVIA.
- SE VISITO SECCION DE RECICLADO DE RESIDUOS Y SE SIBIÓ EL FLUJO DE RECICLO DE ENVOLVEDORES (UREA Y ALCALINOS) LOS CUALES LLEGAN A BANQUETAS (POZOS) REVENTADAS. SOLO EL FENO LIQUIDO ES ENVIAZO A OTRO ESTANQUE PARA SER TIRADO AL RÍO RESIDUOS. EN LA INSPECCION DE APRECIO SE POZO CON UREA EN MITAD MEZCLADO CON ADHESIVO FENOLICO. EL SR. CARLOS TABLES INDICO QUE ES UN PROBLEMA DE OPERADORES QUE DEJAN MARCAS EN LAS COMPORTAS QUE VAN VACIAS Y TAMBIEN UN ADHESIVO A UN DISTINTO LUGAR, SIENDO LOS RESIDUOS METALICOS EN MITAD BAJERA DE ALGUNA.
- SE TOMARON FOTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES.


**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
BARBANAS, MARINA	DIRECTOR	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución / Empresa	Firma
CAEM (SOLVED)	INFODEMA	

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta:  (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____  Otro _____
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección:  12 ABRIL 2017	1.2 Hora de inicio:  12:00	1.3 Hora de término:  12:50		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:  INFODEMA S.A.	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda)  OPERACIONAL			
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:  SANTA NOVA	Comuna:  UARDOA	Región:  XIV		
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:  INFODEMA	Domicilio Titular (para efectos de notificación):  SANTA NOVA			
RUT o RUN:  92.165.000-0	Teléfono:  2278058	Correo electrónico:  cros@infodema.cl		
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:  ENRIQUE NIETO SANCHEZ	Domicilio:  SANTA NOVA			
RUT o RUN:  10.079.324-5	Teléfono:  2278058	Correo electrónico:  cros@infodema.cl		
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección:  CARLOS ROBLEDO	Domicilio:  SANTA NOVA			
RUT o RUN:  13.184.570-7	Teléfono:  999188532	Correo electrónico:  cros@infodema.cl		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
- fuentes de ruido - cumplimiento tabla 2 D.S 90 - funcionamiento planta química en planta	

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

RCA N° 18 /2018  
RPN Nro 1800 / 08 M 2018

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

5.1 Existió oposición al ingreso: SI <u>  </u> NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <u>  </u> NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO <u>  </u> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)


En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI X NO \_\_\_\_\_
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI X NO \_\_\_\_\_
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI X NO \_\_\_\_\_
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI X NO \_\_\_\_\_

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**


AL MOMENTO DE ARRIBAR SEÑOR ANTONIO, SE  
INDICÓ QUE NO SE HABÍA TOMADO LA TOZADA  
DE UN MUEBLE.

SE TOMO FOTOS LOS M: 41 A LOS 21:41.



## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS


- LLEGARON A INGENIERIA Y ALMACENES ANTES A LAS 12:00
- SE PREGUNTAN SOBRE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y LOS MISMOS QUITARON Y NO SE HABIA PUESTO DE NUEVOS DE LOS ESTUDIOS.
- SE TOMO DEDOS LOS MM:41 DEL DIA 11 ABRIL A LAS 21:41 (~~21:41~~) DEL 11 ABRIL 2019.
- SE ESTIMAN BAJOS LOS NIVELES, EL WATERTOOL MOSTRABA DE MANERA ADECUADA DESELTANDO PARA LA CANTIDAD DE AGUA.
- LA LINDA TAMBIEÑO ENCONTRABA PESADA, PERO NINGUNA DE LAS INSPECCIONES.
- SE REPROBAMENTE EL MONITOREO.
- LOS INDICADORES FUERON REMEDIADOS (0,61940-10-41) RUELOS.  
Y EL PROMEDIO 5,3 U/S, UN ALTO DE NIVEL ENTRE 2-5 CMS.
- SE VISTO PUNTO DE DESAGUE Y SE ALLENIA EN EL DUCTO  
EN BREN O TALDO.  
EL DUCTO DEL BREN CALLE - CALLE SE MANTIENE NORMAL,  
SIN COLAPSO, FANGUAS, NI DEPURACION.
- SE ALLENIA EN EL SPUR ABUNDANTES PLANTAS ACUATICAS  
ESTIMADAMENTE



**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

Nº	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
BARTOLOME ALFONSO	DIFUSMAR	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución / Empresa	Firma
VALERIA BLASCO	INTIDESMA	

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:  (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido receptionada, indique el motivo:
	Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____
	Otro _____
	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)  