

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N° 38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre Fuente Emisora	EDIFICIO PAUL CLAUDEL		
Nombre o Razón Social	Constructora Inarco		
RUT	96513310-0		
Dirección	Avenida Vitacura 3435	Comuna	Vitacura
Tipo de Fuente	Faena Constructiva	Subtipo Fuente	Construcción

RESUMEN DE EVALUACIÓN

Punto de medición	NPC [dBA]	Zona D.S. 38/11 MMA	Período (Diurno/Nocturno)	Límite [dBA]	Estado (Supera/No supera)
EPC - 1	75	Zona III	Diurno	65	Supera en 10 dBA

OBSERVACIONES DEL PROCESO DE MEDICIÓN

Sin observaciones


IDENTIFICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

Fecha de emisión	18/11/2021
Nombre encargado medición	Matias Tapia
Institución o empresa	SMA

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N° 38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO



LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

DATUM	WGS84	Huso	19S	
Fuente	Símbolo	Nombre	Coordenadas	
	FE	Constructora Inarco	N	6302664
			E	351473

RECEPTORES

Símbolo	Nombre	Coordenadas	
R1	EPC	N	6302614
		E	351532

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N° 38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES

Nombre o Razón Social	EPC		
Dirección	Paul Claudel 1501 Depto 602	Comuna	Vitacura
Zona IPT	U-V	Homologación	Zona III
Descripción del Receptor	Departamento de edificio, en cara norte.		

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N° 38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	EPC	Número Medición	1
Fecha de medición	26/08/2021	Período de medición	Diumo
Hora inicio de medición	09:39	Hora término de medición	09:49
Condición de medición	Interna	Condición ventana	Abierta
Descripción lugar de medición	Balcón de departamento, dirección noreste.		
Identificación del ruido de fondo	Tráfico por Av. Vitacura. No se percibe al momento de la medición.		

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	01 DB	01 DB
Modelo	FUSION 40CD	CAL31
N° de serie	12223	88150
Fecha certificado de calibración	04/10/2019	04/10/2019
Código certificado de calibración	TR-DTEL-19-PVE-71342	CE-DTEL-19-PVE-71342

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	67.3	64.8	69.0	64.5	70.9	70.1	70.2	70.0	70.2
NPSmáx	67.5	68.7	75.7	69.8	77.0	75.6	73.0	79.5	80.0
NPSmin	58.0	58.2	58.7	59.9	65.0	65.5	63.2	63.6	61.5

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición	No	Fecha	No Aplica	Hora	No Aplica

	5'	10'	15'	20'	25'	30'	Medición realizada en punto receptor
NPSeq	-	-	-	-	-	-	

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	NPC
No Aplica	75

OBSERVACIONES

--