


Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO								
	IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO							
Nombre Fuente Emis	ora		UI	NIMAF	RC PUERTO MONTT MAL	L PASEO COS	TANERA	
Nombre o Razón Soci	al				RENDIC HERMAN	10S S.A.		
RUT					81537600	-5		
Dirección		Ju	an Soler Manfredini 51	•	Comuna			Puerto Montt
Tipo de Fuente			Actividad Comercial		Subtipo Fuente			Local comercial
	RESUMEN DE EVALUACIÓN							
Punto de MPC [dBA		BA]	Zona D.S. 38/11 MMA (Período Diurno/Nocturno)	Límite [dBA]		Estado (Supera/No supera)
R1-1	60		Zona II	Nocturno		45		Supera en 15 dBA
			OBSERVACIONES I	DEL F	PROCESO DE MEDICI	ÓN		
	Sin observaciones							
IDENTIFICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO								
Fecha de emisión					14/12/202	21		
Nombre encargado n	Nombre encargado medición				Jose Morag	 ja		
Institución o empresa SWA								



Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO



LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

DATUM	WGS84	Huso	18 S		
	Símbolo	Nombre		Coordenadas	
Fuente	EC	RENDIC HERMANOS S.A.	N	5406724	
	FE	RENDIC HERIVIANOS 3.A.	E	672363	

RECEPTORES

Símbolo	Nombre		Coordenadas		
R1	R1.		5406721		
KI	KI.	E	672442		
RFA	Ruido de Fondo A	N	5406679		
RFA	raido de Forido A	E	672472		



Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO				
IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES				
Nombre o Razón Social	R1			
Dirección	Copiapo 9	Comuna	Puerto Montt	
Zona IPT	CB3	Homologación	Zona II	
Descripción del Receptor	Hostal de 2 pisos			



Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO					
R1	Número Medición	1			
07/11/2021	Perido de medición	Nocturno			
00:01	Hora término de medición	02:12			
Externa	Condición ventana	No Aplica			
Estacionamiento del Hostal Copiapó					
Ruidos de automóviles y locales noctumos ubicados en calles cercanas					
	R1 07/11/2021 00:01 Externa	R1 Número Medición 07/11/2021 Perido de medición 00:01 Hora término de medición Externa Condición ventana Estacionamiento del Hostal Copiapó			

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO	
Marca	LARSON DAVIS	LARSON DAVIS MODEL 2900	
Modelo	LXT2	375B02	
N° de serie	0005352	11804	
Fecha certificado de calibración	19/02/2020	11/02/2020	
Código certificado de calibración	2020002324	2020001910	

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
N° de medición	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	58.8	59.4	60.0	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	60.2	65.3	62.6	-	-	-	-	-	-
NPSmin	58.3	55.2	58.1	-	-	-	-	-	-

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medicion		Si	Fech	ıa	07/11/2021		07/11/2021		11/2021	Hora	00:01
	5'	10'	15'	20'	25'	30'	Medición	realizada en punto	receptor		
NPSea	460	40.3	39.4	_	_	_		No			

COORDENADAS DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO

DATUM	WGS84	HUSO	188
Coordenada Norte 5406679		Coordenada Este	672472

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	
39	

NPC	
60	

OBSERVACIONES