


REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO					
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO					
Nombre Fuente Emisora	RQ SERVICE CALAMA				
Nombre o Razón Social	RQ SERVICE CALAMA SPA.				
RUT	76770313-9				
Dirección	Calle Angamos 2553	Comuna	Calama		
Tipo de Fuente	Actividad Productiva	Subtipo Fuente	Taller		
RESUMEN DE EVALUACIÓN					
Punto de medición	NPC [dBA]	Zona D.S. 38/11 MMA	Período (Diurno/Nocturno)	Límite [dBA]	Estado (Supera/No supera)
N°1 - 1	66	Zona II	Diurno	60	Supera en 6 dBA
OBSERVACIONES DEL PROCESO DE MEDICIÓN					
<p>Se deja constancia que los denunciantes tienen una relación de pareja y comparten el mismo domicilio. Por tanto, la medición efectuada para el receptor N°1 es válida para ambos denunciantes.</p>					
IDENTIFICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO					
Fecha de emisión	22/08/2023				
Nombre encargado medición	Felipe Santibáñez Godoy				
Institución o empresa	SMA				

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE GEOREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

DATUM	WGS84	Huso	19S	
Fuente	Símbolo	Nombre	Coordenadas	
	FE	RQ SERVICE CALAMA SPA.	N	7516997
			E	508625

RECEPTORES

Símbolo	Nombre	Coordenadas	
R1	N°1	N	7516989
		E	508627

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES

Nombre o Razón Social	Nº1		
Dirección	Calle Angamos 2551	Comuna	Calama
Zona IPT	ZU-4	Homologación	Zona II
Descripción del Receptor	Vivienda de segundo piso con patio colindante a la fuente denunciada.		

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	N°1	Número Medición	1
Fecha de medición	23/09/2021	Perido de medición	Diurno
Hora inicio de medición	17:35	Hora término de medición	17:40
Condición de medición	Externa	Condición ventana	No Aplica
Descripción lugar de medición	Patio de la vivienda. La medición se realizó en el domicilio compartido por los denunciantes (Receptor N°1), por tanto, la medición es representativa para ambos.		
Identificación del ruido de fondo	Inexistencia de ruido de fondo, por lo tanto, no afectó a la medición de ruido.		

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	CIRRUS	CIRRUS
Modelo	CR162B	CR514
N° de serie	G066124	64889
Fecha certificado de calibración	03/08/2021	03/08/2021
Código certificado de calibración	SON20210069	CAL20210062

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	58.0	60.4	55.4	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	70.3	78.8	62.5	-	-	-	-	-	-
NPSmin	47.6	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición		No		Fecha		No Aplica		Hora		No Aplica			
		5'	10'	15'	20'	25'	30'	Medición realizada en punto receptor					
NPSeq	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica					

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO		NPC	
No Aplica		66	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los denunciantes tienen una relación de pareja y comparten el mismo domicilio. Por tanto, la medición efectuada para el receptor N°1 es válida para ambos denunciantes.
--