

## REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE


### Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO					
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO					
Nombre Fuente Emisora		CLUB DE YATES ANTOFAGASTA			
Nombre o Razón Social		Club Social Deportivo			
RUT		70007480-3			
Dirección		Avenida José Manuel Balmaceda 2705	Comuna	Antofagasta	
Tipo de Fuente		Actividad de Esparcimiento	Subtipo Fuente	Otra	
Otro Subtipo		Clubes			
RESUMEN DE EVALUACIÓN					
Punto de medición	NPC [dBA]	Zona D.S. 38/11 MMA	Período (Diurno/Nocturno)	Límite [dBA]	Estado (Supera/No supera)
R1 - 1	62	Zona II	Nocturno	45	Supera en 17 dBA
OBSERVACIONES DEL PROCESO DE MEDICIÓN					
<p>El encargado de la Unidad Fiscalizable (UF), posterior a la reunión informativa, se negó a recepcionar la copia del Acta de Inspección Ambiental (AIA), indicando que debía consultarlo con el abogado de la UF. La copia del AIA y la respectiva Carta de Advertencia fueron remitidas por medio de carta certificada un día hábil posterior a la actividad de fiscalización ambiental con medición de ruido; 17 de febrero de 2025.</p>					
IDENTIFICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO					
Fecha de emisión	16/02/2025				
Nombre encargado medición	Eduardo Pizarro Alvarado				
Institución o empresa	SMA				

## REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

### Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

#### FICHA DE GEOREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO



#### LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

DATUM	WGS84	Huso	19S	
Fuente	Símbolo	Nombre	Coordenadas	
	FE	Club Social Deportivo	N	7384441
			E	357293

#### RECEPTORES

Símbolo	Nombre	Coordenadas	
R1	R1	N	7384397
		E	357264

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

**Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica**

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

**IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES**

Nombre o Razón Social	R1		
Dirección	Avenida Balmaceda 2615 1205	Comuna	Antofagasta
Zona IPT	E4b	Homologación	Zona II
Descripción del Receptor	Piso 12 de edificio; Departamento 1205.		

## REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

### Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

#### FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	R1	Número Medición	1
Fecha de medición	16/02/2025	Perido de medición	Nocturno
Hora inicio de medición	00:02	Hora término de medición	00:15
Condición de medición	Externa	Condición ventana	No Aplica
Descripción lugar de medición	Terraza del departamento.		
Identificación del ruido de fondo	Ruido por música envasada y karaoke.		

#### INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	LARSON DAVIS	LARSON DAVIS
Modelo	LXT2	CAL150
Nº de serie	0006647	6544
Fecha certificado de calibración	02/01/2024	26/12/2023
Código certificado de calibración	SON20230166	CAL20230144

#### FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	62.2	61.2	61.3	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	64.8	65.0	67.6	-	-	-	-	-	-
NPSmin	58.5	58.3	57.8	-	-	-	-	-	-

#### REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición	No	Fecha	No Aplica	Hora	No Aplica
	5'	10'	15'	20'	25'
NPSeq	-	-	-	-	-

**Medición realizada en punto receptor**

No Aplica
-----------

#### RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	NPC
No Aplica	62

#### OBSERVACIONES

La medición fue efectuada de acuerdo a las disposiciones establecidas en el D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y al Protocolo Técnico para la Fiscalización del D.S. N°38/2011, aprobado mediante Res. Ex. N°867/2016 de fecha 16-09-2016.