



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 15/mayo/18	1.2 Hora de inicio: 9:30	1.3 Hora de término: 11:10
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CARPULINAJ CMPC S.A. (96.731.890-6)		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: BALNACADA 8.500	Comuna: VALDIVIA	Región: XIV ARAUCO
Coordenada Norte (WGS84): 5594 435	Coordenada Este (WGS84): 655183	Huso: 19S__ 18S_X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RADIO ROJAS ABRIL	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): BALNACADA 8.500	
RUT o RUN: 10.127425-K	Teléfono: 82682900	Correo electrónico:
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CAROLINA ESCALONA		
RUT o RUN: M 895 915-09	Teléfono: 98189304	Correo electrónico: cescalona@papelos.cmpc.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° 90 / 2001	D.S. N° ____ / ____	D.S. N° ____ / ____	D.S. N° ____ / ____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) RCA			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo RPM N° 12600/05/18 Año 2001 Organismo emisor DIRECCION		N° ____ / ____	
	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____		N° ____ / ____	
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	- VERIFICAR ESTADO PLANTA TRATAMIENTO - CUMPLIMIENTO TABLA 2 DS 90 - MONITOREO DE RIESGO - CONTROL DIRECTO			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO ____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
BARBARA WINTER	DIRECCION	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA 15 MAYO 2018 9:30 AM, SE ACERCA A EMPRESA CAROLINA CMPC S.A. JUNTAMENTE A PERSONAS DE LEGITIMOS INTERESES.

REVISIÓN DE INFORMACIÓN DEL OBJETO DE LA INSPECCIÓN LA CAROLINA. CAROLINA ES UNA EMPRESA DE TRATAMIENTO TECNICO. SE VISITA EL PUNTO DE DESCARGA EL CUAL SE APARECE LIMPIO. EL CANTO DE AGUA RECEPCIÓN DE LA DESCARGA, NO ULTRAPASA, SE APARECE SIN ULTRAPASAR, NI ESPUMAS, EN CONDICIONES NORMALES DEL RIO. EL SR. RENE PEREZ, ENCARGADO DE AFUENTES, INDICA QUE EL DUCTO DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL PUNTO DE MONITORIO DE RILEY FUE CAMBIADO HACE 02 AÑOS POR DETERIORO DEL ANTERIOR. EL ACTUAL ES DE 12" DE MATERIAL HDPE.

EN PUNTO DE MONITORIO NO ES POSIBLE MEDIR EL CAUDAL. EN ESTE LUGAR EXISTE VALVULA DE NIVEL PARA PODER MANTENER LA DESCARGA AL RIO. DE ESTA MANERA EL RIO YA TRATADO SE MANTIENE SIN OXIGENO. EL SR. PEREZ, INDICA QUE EL DUCTO DE DESCARGA TIENE 1500 LITROS.

PERSONAS DE LEGITIMOS INTERESES EQUIPO DE MONITORIO AUTONOMO (21-TMA-04). TAMBIEN INDICA QUE DADA LA TEMPERATURA DEL RIO QUE ES MUY ALTA, DEBERIAN ABRIR EL EQUIPO AUTONOMO DURANTE LA TARDE DE ESTE MISMO DIA PARA CARGAR BATERIAS, Y MANTENER LAS MUESTRAS ADECUADAS. EQUIPO AUTONOMO EN OPERATIVO Y SEGURO. TOMA MUESTRA DE 800 ML. POR 24 HORAS. LA PRIMERA MUESTRA FUE A LAS 10:30 CON UNA TEMPERATURA DE 26,9°C Y PH 7,3.

PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL EL PERSONAL DE SCS, UTILIZA VALORES DE CAUDALIMETRIA DE LA EMPRESA QUE SE ENCONTRAN UBICADOS AL FINAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN LA DESCARGA ERA DE 3970 L/M. Y EL CAUDAL FUERA DE 4401361 m³.

SE LEA FOTOGRAFIA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO Y DE LAS MUESTRAS VISITADAS.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 16/11/2018	1.2 Hora de inicio: 10:15	1.3 Hora de término: 12:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CARPULINAS CMPC SA.		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: BARMA COSTA 8500	Comuna: VALDIVIA	Región: XIV ARAUCO
Coordenada Norte (WGS84): 5594435	Coordenada Este (WGS84): 655183	Huso: 19S 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RODRIGO ROJAS AGUIRRE	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): BARMA COSTA 8500	
RUT o RUN: 10.127 425-K	Teléfono: 63 2682900	Correo electrónico: rojas@valdivia.cmpc.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CAROLINA GARCIA		
RUT o RUN: M 895915-9	Teléfono: 98 18 9304	Correo electrónico: ciscaron@papel.cmpc.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° 90 / 2011	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo <u>RPM</u> N° <u>12600/05/2011</u> Año _____ Organismo emisor <u>DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL</u>			
	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	<u>MONITORIO DE RIESGO</u> <u>VERIFICAR ESTADO PLANTA TRATAMIENTO</u> <u>CONTROL AMBIENTAL</u>			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO _____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
<u>ANUNCIAR LOS ÚLTIMOS MESES DE MONITORIO DE AUTO CONTROL.</u>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>BARBARA A. SANCHEZ</u>	<u>DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL</u>	<u>[Firma]</u>

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA 16/MAY/2018 A LAS 10:15 SE ACUDE A EMPRESA CANTINA CNPC SA. A HACER RETIRO DE EQUIPO AUTONOMO DE MONITOREO DE RILES JUNTO A PERSONAL DE SBU.

EN EL PUNTO DE MONITOREO SE INSTALA QUE LABORATORIO CEMEC SA, A INSTALAR UN EQUIPO AUTONOMO COMO MONITOREO DE RILES.

* EL PERSONAL SBU INDICA QUE A LAS 16:00 DEL DIA 15 MAYO 18 ARRIVARON A LA (PUNTO) EMPRESA PARA ABIR EL EQUIPO AUTONOMO Y CAMBIAR EL HIELO.*

EL EQUIPO FUE ABIERTO A LAS 10:22 HRS; LA PRIMERA MUESTRA TOMADA TENIA UNA TEMPERATURA DE 10,4°C.

SE TOMO LA MUESTRA PUNTUAL A LAS 10:49 SIENDO PH 7,1 Y TEMPERATURA 24,7°C. NO SE HAN DE FORMA DIRECTA, SINO A TRAVES DE UN TUBO MUESTRA.

LA MUESTRA MUESTRA SE CONFORMO POR 450 ML DE CADA BOTELLA. SE OBSERVA QUE LAS MUESTRAS SON TRASPARENTES SIN SUELOS FLUJANDO. HORA CONFORMACION 11:00 HRS (11,1°C y PH 7,28). SE HAN BATERIA ENVIADO UN SUJ RESPECTO. PRESENCIA DEL CANTINERO DE ALMACEN A PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA (CONVENCION ALMACEN EN M3).

SE VISITA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ESTAN OPERATIVAS TODAS SUS UNIDADES (DAF1, DAF2, CANALIZACION BIOLOGICA, PUNTA DE BANDA, BOD DE FIBRA, TANQUE DE OXIGENACION, CANALIZACION DE OIL, PISCINA DE EMERGENCIA).

EL HIDROMETRO DEL PARSHALL YA NO SE OCUPE. HAY UN PHMETRO EN AREA.

- TIENE PERMISO AMBIENTAL SECCIONAL 73 ORIGINAL

- TIENE COTA DE REVISION DE MONITOREO 1260/05/148

SE FOTOGRAFIA Y SE REFERENCIA EN LOS LIBROS VISITADOS.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

CONSTANCIA DE MONITOREO

FORMULARIO

☒ Inspección ☐ Suspensión ☐ Otro: _____

1.- Identificación de la empresa y contacto:

Solicitante: <u>Directora</u>	Fono (contacto):
Cliente (Empresa): <u>CNPE VALDIVIA</u>	Dirección: <u>Balmaceda 8.500</u>
Comuna, Ciudad: <u>VALDIVIA</u>	
Lugar de Inspección: <u>Planta CNPE</u>	Coordenada GPS/Datum: <u>Alt 11 m</u>
Fecha: <u>15 y 16 / 05 / 18</u>	Hora: <u>15:00 10:30 15.05.18 / 09:30 16.05.18</u>
Referencia de la inspección: <u>efluente SEGUN DSSD TO 2</u>	

2.- Constancia del servicio realizado:

<u>SE MONITOREA por 24 Hrs EN DESCARGA DE FUENTE ; PUNTO</u>	
<u>SEÑALADO por el cliente</u>	
<u>Inicio MONITOREO</u>	<u>10:30 15.05.18</u>
<u>Termino MONITOREO</u>	<u>09:30 16.05.18</u>
<u>Composito</u>	<u>1100 16.05.18 7,28 PH 11,1 T2</u>
<u>Se recolecta muestra puntual: PH 7,11</u>	
<u>T2 24,9</u>	
<u>Hora 10:50.</u>	
<u>+ Se registra dato GAS. WGS84 - UTM.</u>	
<u>+ NO SE INSTALA Sonda calidad, PUNTO DE MONITOREO NO CUMPLE con lo</u>	
<u>requerido para la instalación sensor A+V.</u>	
<u>+ DATOS DE CALIDAD ENTREGADO por la empresa: 4401365 M3 INICIAL</u>	
<u>4406741 M3 FINAL</u>	

3.- Fecha Reprogramación y Observaciones:

<u>DANDO un total de 5.376 M3/D.</u>
<u>+ FORMACION COMPLETA SEGUN DATOS CALIDADES ENTREGADOS por la empresa</u>
<u>(450 HL por MOTEL(A))</u>
<u>+ MONITOREO SIN NOVEDAD.</u>

Inspector/Operador: <u>Marco Bana</u>	Supervisor SGS: <u>Felipe</u>	Nombre Cliente: <u>Barbara</u>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

SGS Chile Ltda. Av. Puerto Madero # 130, Pudahuel
Teléfono (56-2) 28 98 95 00

