

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 23/05/2017	1.2 Hora de inicio: 10:08	1.3 Hora de término: 11:58
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EMPRESA PESQUERA ISLA DEY REY S.A.		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LO UNDERTABLA Nº 390 NIEBU	Comuna: VALDIVIA	Región: XIV LOS RÍOS
Coordenada Norte (WGS84): 5584 889	Coordenada Este (WGS84): 637834	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ANDRÉ LARROULET.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): LO UNDERTABLA Nº 390 NIEBU	
RUT o RUN: 13.334.855-7	Teléfono: 632282171	Correo electrónico: andres.larroulet@cisandina.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: VERONICA SARDIÑA		
RUT o RUN: 8918.372-3	Teléfono: 632282171	Correo electrónico: veronica.sardina@cisandina.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 X Programada	2.2 No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión DE RILES		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. Nº 90 / 2001	D.S. Nº /	D.S. Nº /	D.S. Nº /
	Otros Instrumentos (Nº de Resolución / Año / Organismo) RCA.			
	Nº 47 / 2008, CONAMA	Nº / /	Nº / /	Nº / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo RPM Nº 12600/05/4249 Año 2011 Organismo emisor DIRECTORIA Tipo CARACTER Nº 2600/05/1131 Año 2011 Organismo emisor DIRECTORIA			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	VERIFICAR MANTENIMIENTO DE 90.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
- INFORMAR A UNO ENTRE LA DORADO A NAM (ULTIMO 6 MESES) - INFORMAR DE MANTENIMIENTO DEL DUCTO

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
BARBARA GUTIERRAZ	DIRECTORIA	
SZ JOHN NAVARRO	DIRECTORIA	
MARLENE SANHUEZA	DIRECTORIA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN INFORMATIVA DEL MOTIVO DE LA INSPECCIÓN JUNTO A VERÓNICA SALAS, JEFA DE PLANTA. LA PLANTA SE ENCUENTRA OPERATIVA. SE VISITÓ EL SECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO; SE VERIFICÓ QUE AGUAS DE PROCESO DE LARREA Y LACHIN ~~(S)~~ SON DIRIGIDOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

LA JRTA. RAQUEL CONTRERAS, JEFA DE PRODUCCIÓN INDICÓ QUE PARA SANITIZACIÓN DE MEDONES, MATERIAL DIVERSO, PECTORES Y BANDERAS UTILIZAN AC- PARACETILO EN CONCENTRACIONES DE 50-100 ppm.

PARA PEDILUVIO UTILIZAN DILUYDO DE CLORO 200-300 ppm DE CONCENTRACIÓN.

SE CONSTATÓ QUE TANTO AGUAS DE PEDILUVIO COMO ~~(S)~~ AGUAS SANITIZADORAS SON CANALIZADAS HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA SER VER EVACUADAS AL MAR.

SE VISITÓ INICIO DE DUCTO DE DESAGÜE EN EL BORDE DE LA CANTINERA UBICADA FRENTE A LA PLANTA; EL ÁREA DE DESAGÜE ~~(S)~~ ~~(S)~~ CORRESPONDE A 270 M. DESDE LA PLANTA; PERO QUE NO ES POSIBLE OBSERVARLA A SIMPLE VISTA.

SE LE SOLICITÓ A LA ENCARGADA, LA INFORME DE MANTENCIÓN DEL DUCTO DE DESAGÜE. TAMBIÉN SE LE SOLICITÓ LOS ÚLTIMOS INFORMES DE AUTOCONTROL (ÚLTIMOS 6 MESES).

EN EL SECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILEY, SE ENCUENTRAN OPERATIVOS, CANTINERAS, BOMBAS DE SUCCIÓN, FILTRO PARABOLICO.

NO EXISTE CUDALIMETRO; INDICAN LA ENCARGADA, QUE SE AMPRE UNO PERO QUE NO FUNCIONA.

LA ENCARGADA INDICÓ QUE AGUAS JUNTAS SON TRATADAS POR COAGULACIÓN, MEDIANTE COAGULACIÓN DE PARTÍCULAS DE CLORO QUE SE ALIENANA, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO HABÍA PARTÍCULAS DE CLORO.

~~(S)~~ SE ABRIÓ LA CÁMARA DONDE SE JUNTAN AGUAS JUNTAS Y RILEY DE LA EMPRESA. NO ES UNA CÁMARA ADECUADA PARA MONITOREO DEL RL. LOS MONITOREOS DE AUTOCONTROL DE LA EMPRESA LA REALIZAN CONSIDERANDO SÓLO AGUAS PROVENIENTES DE LA PLANTA DE RILEY. NO EXISTE MONITOREO DE AGUAS JUNTAS.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Luciana Solimino