

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 13 DE Agosto 2020		1.2 Hora de inicio: 9:40	1.3 Hora de término: 10:23
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS KUNSTMANN		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) OPERATIVA.	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: RUTA T350 Nº 950 CAMINO MIEBLA		Comuna: Vazobu	Región: XIV de Bios
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: CARPETA CONVEGNA KUNSTMANN S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): RUTA T350 Nº 950	
RUT o RUN: 96 981.310-6	Teléfono: 632222570	Correo electrónico: akunstmann@convegn-kunstmann.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: ARNIN KUNSTMANN TELBE		Domicilio: RUTA T350 Nº 950	
RUT o RUN: 6-770.473-8	Teléfono: 632222570	Correo electrónico: akunstmann@convegn-kunstmann.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: FERNANDO VELAZQUEZ		Domicilio: RUTA T350 Nº 950	
RUT o RUN: 8.980.629-1	Teléfono: 95996252	Correo electrónico: fvelas@convegn-kunstmann.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
	(Detallar motivo brevemente) 7			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- VERIFICAR CUMPLIMIENTO D.S. 200/2000 TABLA Nº 2

- VERIFICAR ESTADO OPERATIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

- CONTROL DIRECTO (MUESTRO Y ANALISIS DEL EFLENTE)



SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Hoja 2 de 4

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S. 90/2001
- RCA N° 034/2014
- RPM RES. EX. N° 802/2018
- PAS 73 P6TM y MM ORD N° 12600/05/917 V15 del 2019.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:

SI ☐ NO ☒

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
el numeral 6 de la presente acta)

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☐ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado
en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- AL MOMENTO DE RAJAR EL ESTADO DEL MONITOREO, AL
ABRIR EL EQUIPAMIENTO SE NOTÓ QUE EXISTE REBALSE
DE LAS MUESTRAS, ENCONTRÁNDOSE TODA LA CAVIDAD DONDE
ESTÁN LOS ENVASES Y EL HIELO REBALZADO (DE) DE RIL.
- SE NOTÓ QUE ESTO OCURRIÓ (DEBIDO) AL CONECTAR LA
FUENTE ELECTRICA Y NO CALIBRAR MANUALMENTE LA TOMA
DE MUESTRAS.

**7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

- INICIO INSPECCIÓN AMBIENTAL, A LAS 9:40 HRV DEL 13 AGOSTO 20
- INSPECCIÓN DE LABORATORIO ANAM, AL ABRIR EQUIPO AUTOMÁTICO DE MONITOREO, SE PERCATAN QUE BATERÍAS AL INTERIOR, SE ENCUENTRAN REBAJADAS, POR LO TANTO, LAS MUESTRAS NO SIRVEN.
- SE REALIZA PRUEBA PARA SABER WANTO VOLUMEN DE (R2) MUESTRA DE R2L ESTABA EXTRAYENDO EL EQUIPO, CONSTATANDO QUE SE EXTRAÍA CARI EL DOBLE DE LOS 1200 ML QUE QUEDABA CALIBRANDO EL DÍA ANTERIOR. APARENTEMENTE ESTA SITUACIÓN SE PRODUJO WANDU LA INYECCIÓN CONECTANDO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA, EL EQUIPO AUTOMÁTICO (NO CON BATERÍA) YA QUE POSTERIORMENTE NO INICIO REGISTRO DEL VOLUMEN A MUESTREAR.
- SE DECIDIO REPETIR MONITOREO, PERO ANTES SE REALIZO PRUEBA DE MONITOREO, TOMANDO 1 LITRO DE MUESTRA CADA 04 MINUTOS, PARA VERIFICAR QUE EL EQUIPO FUNCIONARA ADECUADAMENTE.
- EL EQUIPO AUTOMÁTICO QUEDÓ OPERATIVO, CONECTADO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CALIBRANDO PARA SACAR 1.000 ML DE MUESTRA.
PRIMERA MUESTRA A LAS 10:07 HRV, CON PH 7,35 Y 18,6°C DE TEMPERATURA.
- NO ES POSIBLE MEDIR LA UNDA EN EL SEDOR, NI EN LOS FRECUENTES AUN PROFUNDOS.
- EL CUDAMETRO DE LA EMPRESA HACE UN TOTALIZADOR DE 124 496,53 m³ AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA LISTERNA	DIRECCION - GOB. MUNI. VALDIVIA	
MARILYN BUTRERZ	CAPI TINA PIENTO VALDIVIA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
FERNANDO VEDALQUEZ	CERVECERIA KUNSTMAN	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

14 Agosto 2020

1.2 Hora de inicio:

9:40

1.3 Hora de término:

10:50

1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:

Planta de Tratamiento de Rios Kuntmann.

1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:

(cuando corresponda)

OPERATIVA

1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:

RUTA T350 N° 950, CARINO NIEBLA

Comuna:

VALDIVIA

Región:

XIV LOS RIOS

1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:

COMPANIA CERUEZA KUNTMMAN S.A

Domicilio Titular (para efectos de notificación):

RUTA T-350 N° 950

RUT o RUN:

96.981.310-6

Teléfono:

63 2222570

Correo electrónico:

akuntmann@cerueza-kuntmann.cl

1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:

ARNIN KUNTMMAN TELBE

Domicilio:

RUTA T350 N° 950

RUT o RUN:

6.770.473-8

Teléfono:

63 2222570

Correo electrónico:

akuntmann@cerueza-kuntmann.cl

1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección:

FERNANDO VELAZQUEZ

Domicilio:

RUTA T350 N° 950

RUT o RUN:

8.980.629-1

Teléfono:

975196252

Correo electrónico:

fevelaz@cerueza-kuntmann.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1

X

Programada

2.2

~~No~~

No programada

Denuncia:

Oficio:

Otro:

(Detallar motivo brevemente)

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- IMPLANTACIÓN TABLA N° 2 D.S. 90/2001

- VERIFICAR ESTADO PLANTA TRATAMIENTO DE RIOS

- CONTROLER DIRECTOS (MUESTRAS Y ANALISIS) DEL EFLUENTE

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S 20 / 2001
- RUA N° 034 / 2014
- RIM RESX. N° 802 / 2018
- PAS 73 PBTM y RM ORD N° 12600 / 05 / 9 / 2 UN

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL


<div>5.1 Existió oposición al ingreso:</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> <div>(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☐ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL



7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 09:40 LLEGADA A CARPETA KUMITANI DIA 14 AGOSTO.
- PERMANENTE 9:15 DEL DIA DE LA INSPECCION SE VIENEN SEQUE DE PIEDRA DEL RIL. NO FUE POSIBLE VER EL DUCTO EL CUAL SE ENCUENTRA ENTERRADO, SEGUN LO REPORTA POR SR. FERNANDO KUNQUIBZ.
- EL RIO VALENIA SE APROXIMA NOCHAL, SIN OLORES NI REACCIONES NI OLORES EXTERNOS.
- PERSONAL ANAMI ABRIERON CADA AMPLIO A LAS 9:55, ENCONTRANDOSE UN POCO RESACA EN LAS MUESTRAS INDEPENDIENTES ENTRE SI, POR LO QUE SE PUEDE HACER LA MUESTRA COMPUESTA.
- 1ª MUESTRA TEMPERATURA 12,9°C y 7,86 pH.
- SE SACAN 500 ml A CADA ENVASE PARA HACER LA MUESTRA COMPUESTA. HORA OPERACION: 10:20 HRS.
- LA MUESTRA PUNTUAL SE SACO UTILIZANDO ENVASE PLASTICO ESTERILIZADO, A LAS 10:35 HRS PH 7,57 y T° 15,9°C.
- ANTES DE LLEGAR AL LABORATORIO N° 70407.
- BATERIA DE ENVASES PARA ANALISIS DE BACTERIAS, MANTENIENDO EN NCH 4M. Y SE AGUARDAN LA REACCION PRESERVANTES.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA WTERMAS	DIRECCION - SM. VALDIVIA	
MARTINIANO BOTERO	OFICINA PROYECTOS	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
FERNANDO VERA QUEZ	CELEBRACION KUNSTMAN	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)