

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <i>12 AGOSTO 2021</i>	1.2 Hora de inicio: <i>10:50</i>	1.3 Hora de término: <i>14:00</i>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>LEVADURAS CALLÍO S.A.</i>	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>OPERATIVA</i>	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>BALMACEDA 3500</i>	Comuna: <i>VALDIVIA</i>	Región: <i>XIV Los Ríos</i>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>LEVADURAS CALLÍO S.A.</i>	Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>BALMACEDA 3500</i>	
RUT o RUN: <i>84.750.800-0</i>	Teléfono: <i>63 2240345</i>	Correo electrónico:
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>RICARDO LÓPEZ ECHEVERRÍA</i>	Domicilio: <i>BALMACEDA 3500.</i>	
RUT o RUN: <i>7430.692-6</i>	Teléfono:	Correo electrónico:
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>SILVANA RITTER 6.</i>	Domicilio: <i>BALMACEDA 3500</i>	
RUT o RUN: <i>12.756.421-3</i>	Teléfono: <i>2240311</i>	Correo electrónico: <i>ritter@callio.cl</i>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

-VERIFICAR MONITOREO TABLA N° 2 D.S. 90.
-CONTROLES DÍPTONI
-CONJUNTAMENTE AVANUE MONITOREO RGA.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- Resolución de Ministerio N° 79/2019
- RCA N° 61/2020.
- D.S. 90/2001.


5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI NO
- Se informó la normativa ambiental pertinente SI NO
- Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI NO
- Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI NO

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- A 10:50 LLEGABA A EMPRESA LAVANDERIA CLOACAL.
- EN REUNION DE INICIO SE EXPUSO MOTIVO DE LA INSPECCION AMBIENTAL Y SE DOCUMENTO DOCUMENTACION. DESDE LAS 11:15, MIENTRAS DE JUNIO 2019 Y 2020 DEL EFUEN, SE REALIZO MONITOREO DEL NIVEL DE AGUA RECEPCION, INFORMACION RESPECTO A CANTIDADES DE AGUA PROBLEMA Y CANTIDAD, SEGUN RGA.
- SE VIO EN EL SECTOR DE CANTERA DE MOLINOS.
- ACTO VE CONSTATO QUE SE ESTABA CAMBIANDO UN TRAMO DEL DUCTO DE DESCARGA, AL QUE IBA INCORPORADO UN SEPARADOR FLUIDO MAGNETICO, QUE RECHAZABA AL FLUIDO METAL QUE UTILIZABAN ACONTECIENTE Y QUE IBA ENTERRADO.
- AL MOMENTO DE LA INSPECCION (~~EL LUNES~~) LA VELOCIDAD DE FLUJO ES DE 2,146 m/s ; 2,157 m/s.
- SE CONSTATO QUE SECTOR DE TOMA DE MUESTRAS, SE HACIO DESDE ~~EL~~ UN CONTENEDOR UBICADO EN LA BASE DEL ESTANQUE DE SEQUILLOS. EN DICE CONTENEDOR ES POSIBLE COLOCAR SENSORES DE TEMPERATURA Y PH.
- SE CONSTATO QUE HABIA CAMBIO ~~DEL LUNES~~ DE LA UBICACION DEL SENSOR DE ~~WIFI~~ (TOMA). EN VERTEDERO AL INTERIOR DEL ESTANQUE DE SEQUILLOS, SE COLOCARON MUESTRAS DESDE EL ANTERIOR ESTANQUE INTERNAS ANTERIAMENTE. CONDUCTIDAD AL MOMENTO DE LA INSPECCION ES DE 1,970 mS/cm
- A LAS 13:15 LLEGABA PERSONAL INSPECTOR DE AGUA PARA REALIZAR MUESTRAS DEL EFUENTO TRATADO.
- A LAS 13:34 LLEGABA A MEDIR. PH: 6,75; T 20,1 °C 685 PH PLS PUNKTANSTAND.
- DESPUES DE MEDIR, SE COLOCARON MUESTRAS EN TANQUE.
- CABA SEÑALAR QUE EN ESTADIO, LA EMPRESA LEVADURA CLOACAL REALIZO MUESTRAS DE AUTO CONTROL, POR LABORATORIO ~~ENVIADO~~ HIRALO LAB.
- LA CLAVADA SE ESTUVO HACIENDO DURANTE ALGUNOS DIAZOS DESDE LAS 5 AM DEL 12 ABRIL, PUNTOS A ESTACIONES DE PROBAS DEL DIA DOMINGO 11 ABRIL.
- SE TIENE FECHA INICIAL DE LA INSPECCION AMBIENTAL
- TOTALIZADO 44 57869 m³ (14:03)

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	INFORME DE ESTUDIO DEMONSTRATIVO DE AVANCE DE JULIO 2019 Y 2020.
2	CARTA A SMA, QUE INFORMA SOBRE AVANCES EN JUNIOR Y ANEXOS UN RGA.

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

bastante Edgym.cl


Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

✓

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BABERA UNZOLA	DEPARTAMENTO VERDE	
FABIAN MATANOSA	CARABINEROS PUEBLO VERDE	
JANIS BVRBOS	CARABINEROS PUEBLO VERDE	
FRANCISCO BIRNAT	CARABINEROS PUEBLO VERDE	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
HEURE VILLALBA	UNIVERSIDAD CATÓLICA	
SILVANA RITTER	UNIVERSIDAD CATÓLICA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <i>13 ABRIL 2021</i>	1.2 Hora de inicio: <i>13:15</i>	1.3 Hora de término: <i>14:45</i>	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>LEVADURAS OLLICA S.A.</i>	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>OPERATIVA</i>		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>BALMACEDA 3500</i>	Comuna: <i>VALDIVIA</i>	Región: <i>XIV</i>	
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>LEVADURAS OLLICA S.A</i>	Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>BALMACEDA 3500</i>		
RUT o RUN: <i>84.750.800-0</i>	Teléfono: <i>632240345</i>	Correo electrónico: <i>—</i>	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>RICARDO LÓPEZ ECHEVERRÍA</i>	Domicilio: <i>BALMACEDA 3500</i>		
RUT o RUN: <i>7.430.692-6</i>	Teléfono: <i>—</i>	Correo electrónico: <i>—</i>	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>SILVANA RITTER G.</i>	Domicilio:		
RUT o RUN: <i>12.756.421-3</i>	Teléfono: <i>2240311</i>	Correo electrónico: <i>5ritter@ollica.cl</i>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="text"/>	Oficio: <input type="text"/>	Otro: <input type="text"/>
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
<ul style="list-style-type: none"> <i>- VERIFICAR MANTENIMIENTO TABLA N° 2 D.S. 90</i> <i>- CONTROL DIRECTO</i> <i>—</i> 	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- R&J. EX. N° 79/2019 REJO LULU N 1 E nomiNPKFV
- RCA N° 61/2020
- D.S. N° 90/2001.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
--	--	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI NO
- Se informó la normativa ambiental pertinente SI NO
- Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI NO
- Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI NO

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE LLEGÓ A EMPRESA LEVANDOS 60 LÍQ. A LAS 15:15
- INSPECTORES ANAM TUVEN POCOS ANOMALÍAS, Y TODO, LA MUESTRA FUERON TOMADAS.
- LA TEMPERATURA Y PH DE LA MUESTRAS SON 4,05°C Y 6,75.
- EL TOTALIZADO FUERON 4471128 m³.
- SE TOMÓ MUESTRA FUNDAL A LAS 13:50 hrs.
- SE DIO INFORME A GRANDEZAS DE MUESTRA POR PARTE DE ANAM, SE (DEJACIONES ESTACAS) TOMÓ 400 mL DE CADA MUESTRA PARA ALCANZAR NUESTRA CANTIDAD.
- LA BATERIA DE ENVASES TENIA FERMENTACION RESPECTIVAMENTE EN RUMBO A RUMENIA.
- AL MOMENTO INSPECCIONAR LA CONDUCTIVIDAD MEDIDA POR EL EQUIPO DE LA EMPRESA ES DE 2,38 mS/cm.
- SE TOMÓ CONDUCTIVIDAD DESDE EL RECIPIENTE UN FALSO MULTIPROBETRÍC DE LA AUTORIDAD MAREAL DE 2406 mS/cm.
- SE TOMÓ CONDUCTIVIDAD DEL RÍO CALLE CALLE OBJETO DE MANTENIMIENTO POR LA CONDUCTIVIDAD QUE FUERA ENTRADA EN EL ÁREA DE LA EMPRESA (CÁPORAIS ADUCTORAS).
 Lo anterior se hizo por parte de R. HECTOR URQUIJO, JEFE DE MANTENIMIENTO Y SE ENVIARÁ DE LA INSPECCIÓN MAREAL QUE EN EL RÍO, POR PERÍODO DE ESTIAGUE AERACIONANTE, SE ENCONTRAN (MAS)
 UNA MUY ALTA IMPUREZA SALINA.
 AGUA EN SUPERFICIE : 958 mS/cm
 AGUA RÍO PROFUNDAD EN CAPTACIÓN : 2593 mS/cm
 AGUA EN SUPERFICIE EN CAPTACIÓN : 1151 mS/cm
 EQUIPO CONDUCTIVIDAD EN CAPTACIÓN (PROBEMAS) : 2963 mS/cm
- SE FOTOGRAFIÓ LAZOS MUESTRAS.
- CARTA MAPA CON NÚMERO 85104.


8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	INFORMACIÓN ANTERIOR DIA - (ANTERIOR AÑO (TRIMESTRE), _____


Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA CISTERNAS	lab. NATIVIA VASCONCELOS	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
SILVANA MITTER	UNIVERSIDAD CATÓLICA	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)