



**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

- D.S. N° 90/2001  
 - RCA N° 134 del 2008.  
 - RPM DGTN y M.7 ORD N° <sup>12600/05/1063</sup> ~~(1063/2010)~~ del 2010.

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

<p><b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b> SI ___ NO <u>X</u></p>	<p><b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b> SI ___ NO <u>X</u></p>	<p><b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> SI <u>X</u> NO ___                  (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</p>
--	--	--

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO \_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ___ |

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021, SE ARRIVA A EMPRESA BUNMAR S.A, JUNTO A PERSONAL LABORATORIO HIDROLAB.
- SE ZONA UNTAO CON SR. CRISTIAN MUÑOZ JEFE DE LABORATORIO DE BUNMAR, + QUIEN SE INTERRA OBJETOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL!
- ~~LA~~ PERSONAL HIDROLAB DIVIENEN EQUIPO AUTONOMO M-01 EN CÁMARA DONDE LLEGAN LOS MILES TRATADOS. EQUIPO QUE ES OPERATIVO PA P/SS Y 10/10 °C TEMPERATURA. EL SR. MUÑOZ INDICA QUE EXISTEN MILES A TRATAR POR 24 HORAS YA QUE SE ~~OPORTA~~ LLEGADA DE EMBARCACIONES CON PESCA Y POR LO TANTO FUENTE NACIONAL PRIMA.
- SE VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO MILES UN TANTO DE OPERATIVIDAD DE SU UNIDAD.
- POSTERIOR AL DAF Y ANTE DE LA DEJARBA, SE ADELANTA AL RIL <sup>ANTI</sup> ESPUMANTE ECO-900 K.
- EL CAUDAL MEDIO DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN HARA UN CAUDAL DE 90,63 m<sup>3</sup>/h. EL TOTALIZADO ES DE 1395805 m<sup>3</sup>.
- SE LE CONSULTA AL ENCARGADO POR LA MANTENCIÓN Y/O REVISIÓN SUBMARINA DEL DUCTO DE DEJARBA.
- LA BAJA DE LORAZ Y PUNTO APROXIMADO DE DEJARBA SE APRECIAN NORMALES, SIN BURBUJAS NI COLORACIONES NI OLORES.
- SE TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LO QUE SE VISITA.
- EL DIBUJO DE LA PLANTA DE MILES FR JOSE CASAPOMA INDICA QUE CADA HORA SE REGISTRA EL CAUDAL TOTALIZADO DE DEJARBA.
- LA EMPRESA BUNMAR S.A ESTÁ RECIBIENDO NACIONAL PRIMA DESDE EL 23 DE OCTUBRE.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR



Nº	Descripción
1.	INFORME ESTADO DEL BUQUE SUBMARINO

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 10 DIAS


Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

bcisternas@dgta.cl


9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA CISTERNAS	DIRECCION AR	
CAI NAVARRETE	CAPITANIA PUERTO CERRE	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
CHRISTIAN MONTZ	BLUMAR S.A	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</p> <p>(Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p></p>
---	---



**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

- D.S N° 90/2001
- RCA N° 134 DEL AÑO 2008
- R.M DGTM y NM ORD. N° 12600/05/10 P3 DEL AÑO 2010.

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

<p><b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b></p> <p>SI ___ NO <u>X</u></p>	<p><b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b></p> <p>SI ___ NO <u>X</u></p>	<p><b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO ___</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</p>
---	---	---


**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO \_\_\_** (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ___ |


**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

- JE O BIENES UNTA QUE AFIRMA FONDOS DE MUESTRAS A UNA BARRA DE ALUMINIO, JE ENVENTAL ALTERADA Y ROTA. JE JAJAAN FOTOGRAFIA DEL HECHO.



7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 10:47 SE ABLEN EQUIPO AUTOMATO Y SE COMIENZA QUE POR LA ENVASES SE ENCUENTRAN CON MUESTRA,
- SE ABRIMA BASTANTE SEDIMENTO EN LOS ENVASES.
- PERSONAL HIDROLAB DESARBO DEBE EQUIPO M-01 NO DATA DE PH, CON TANTAMBOJE VARIOS VALORES DE PH BASTO ENTRE 3,33 - 6,66.
- SE CONFIRMO MUESTRA COMPUESTA, ~~UNA~~ DE FORMA VOLUMETRICA, SACANDO 400 ML DE CADA ENVASE.
- A CADA ENVASE SE LO MISO PH, CON EQUIPO PHIMETRO 04 DEL LABORATORIO HIDROLAB, LA PRIMERA MUESTRA TIENE TEMPERATURA 7,3°C
- SE CONFIRMO QUE UNTA DEL LABORATORIO HIDROLAB, QUE AMARRABA LOS CODAS DE MUESTRO Y UNA DE PH-TC, <sup>UNA BARRA</sup> SE ENCONTRABA ALTERRADA Y ROTA.
- MUESTRA COMPUESTA CONFIRMO A LAS 11:20 PH 5,45 Y TEMPERATURA 22,3°C
- TOTALIZADO CANTALITRO EMPRESA 1397619 m<sup>3</sup> Y CANTAL 85170 m<sup>3</sup>/d.
- CARTA VISITIVA LABORATORIO HIDROLAB (N° ANH) FIRMADA.
- BATERIA DE ENVASES PARA ANALISIS, TODOS UN PROCEDIMIENTO WANO CORRESPONDIE.



**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

Nº	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

**9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA CORTAZAR	INTEGEMAR	
CI FREDY INOJINZA	CAPITANA RENEY CORRAL	

**10. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución / Empresa	Firma
CHRISTIAN MUÑOZ	BLUMAR	

**11. RECEPCIÓN DEL ACTA**

**11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:**  
(Marque con x según corresponda)

SI  NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)