



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1442-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	96828810-5
Empresa:	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
Establecimiento:	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (QUEBRADA EL AGUILAR)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1476 de fecha 28-05-2007

### Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017*