



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5028-XI-NE-EI
Periodo:	01-2016
Rut:	78469140-3
Empresa:	SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSÉN)
Punto de descarga:	PUNTO 1 - AGUA SANGRE (MALLIN SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1101 de fecha 04-04-2011

### Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016*