



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7331-XIV-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	96505760-9
Empresa:	COLBUN S.A
Establecimiento:	COLBUN S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO)
Punto de descarga:	PISCINA 3 (RIO SAN PEDRO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°678 de fecha 02-03-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	08-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016