

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2016-7743-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2016
Rut:	82206800-6
Empresa:	AGRICOLA ISLA MIRAFLORES LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA ISLA MIRAFLORES LTDA. (BODEGA DE VINOS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL GACITUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2991 de fecha 28-08-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-07-2016	Fecha Límite para Envío:	20-07-2016	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2016