



Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|---|
| Expediente: | DFZ-2016-2452-IV-NE-EI |
| Periodo: | 12-2015 |
| Rut: | 77856200-6 |
| Empresa: | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES |
| Establecimiento: | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRESVALLES (TUNEL SECTOR MANQUEHUA) |
| Punto de descarga: | PUNTO 2 (QUEBRADA MANQUEHUA) |
| Norma de Emisión: | DS.90/00 |
| RPM Vigente: | SISS N°2070 de fecha 07-06-2011 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 18-01-2016 | Fecha Límite para Envío: | 20-01-2016 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016