



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-407-VIII-NE-EI
Periodo:	09-2015
Rut:	87820600-2
Empresa:	AGR. Y GANADERA CHILLAN VIEJO LTDA
Establecimiento:	AGR. Y GANADERA CHILLAN VIEJO LTDA. (EL PEUMO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL LARQUI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5004 de fecha 10-12-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-10-2015	Fecha Límite para Envío:	20-10-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016