



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2271-IX-NE-EI
Periodo:	12-2015
Rut:	86381300-K
Empresa:	FRUTERA SAN FERNANDO
Establecimiento:	FRUTERA SAN FERNANDO (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO COLINA 1)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1106 de fecha 04-04-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-01-2016	Fecha Límite para Envío:	20-01-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016