

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3315-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	77884690-K
Empresa:	INDUSTRIA MANUFACTURAS DE CUERO PAINÉ
Establecimiento:	INDUSTRIA MANUFACTURAS DE CUERO PAINÉ LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO PAINÉ)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3549 de fecha 02-10-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2014	Fecha Límite para Envío:	20-03-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-02-2015